



NIT. 900.592.799 - 1
Calle 36 No. 53 - 55 • PBX (4) 381 46 41
E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com
Medellin - Colombia

| FECHA (Día Mes Año) | | | HORA DE ENTRADA | HORA DE SALIDA | ORDEN DE SERVICIO |
|---------------------|----|------|-----------------|----------------|-------------------|
| 23 | 01 | 2020 | 12:08:50 pm | | TC NRO 155 |

CLIENTE: +ASDFAQADF ADFASF

NIT o C.C.: 1010

TELÉFONOS: 4440150 ,

CUMPLEAÑOS: 17 - FEB

DIRECCIÓN: HACIENDA AAA

MUNICIPIO: MEDELLÍN

E-MAIL: aaa@hotmail.com

MARCA: MAZDA

GAMA: MEDIA

MODELO: 2017

PLACA: AAA110

KILOMETRAJE: 2500

KMS PROX CAMBIO ACEITE: 10000

FECHA SOAT (D/M/A): 2019-05-12

TECNO MECÁNICA (D/M/A): 2020-02-08

FECHA EXTINTOR (D/M/A): 2020-02-17

| CANT | CAI | DESCRIPCIÓN | OPERARIO | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|------|--------|---------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| 2 | 619495 | 11.00 R 20 XDY 3 150/146K MICHELIN | Operario nro 2 | 28,792.00 | 57,584.00 |
| 3 | 615911 | 110/80-17 57S PILSPRTY TL/TT-MICHELIN | Operario nro 1 | 58,479.00 | 175,437.00 |
| 1 | 647031 | 175/65R15 ENERGY XM2-MICHELIN | Operario nro 2 | 46,053.00 | 46,053.00 |
| 4 | 568780 | 205/60R15 PILOT PRIMACY - MICHELIN | Operario nro 1 | 94,715.00 | 378,860.00 |
| | | | | | |

REVISIÓN VEHICULAR

| 1. REVISIÓN DE NIVELES | 2. INSPECCIÓN LLANTAS | 3. FILTRACIÓN | 4. REVISIÓN ELÉCTRICA | 5. INSPECCIÓN VISUAL |
|--|--|---|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Aceite de motor | <input type="checkbox"/> Presión | <input type="checkbox"/> Filtro de aceite | <input type="checkbox"/> Batería | <input type="checkbox"/> Plumillas |
| <input type="checkbox"/> Refrigerante | <input type="checkbox"/> Rotación | <input type="checkbox"/> Filtro de aire | <input type="checkbox"/> Luces | <input type="checkbox"/> Sistema de suspensión |
| <input type="checkbox"/> Aceite de transmisión | <input type="checkbox"/> Tapa válvulas | <input type="checkbox"/> Filtro de combustible | <input type="checkbox"/> Alternador | <input type="checkbox"/> Líquido de frenos |
| <input type="checkbox"/> Aceite de caja | <input type="checkbox"/> Repuesto | <input type="checkbox"/> Filtro de aire acondicionado | <input type="checkbox"/> Arranque | <input type="checkbox"/> Fugas del sistema |

| | | | |
|---------------|---------|---------------------|---------------|
| Observaciones | | Gustavo López Henao | |
| | TÉCNICO | ASESOR | FIRMA CLIENTE |