



NIT: 900.592.799 - 1 Calle 36 No. 53 - PBX (4) 381 46 41 E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com Medellín - Colombia

NIT o C.C.: 900277169

FECHA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	ORDEN DE SERVICIO	
05	02	2020	10:57:50 am		TC NRO 198	

CLIENTE: + MASIVOS EN REPUESTOS S.A.S.777

TELÉFONOS: 4440150, CUMPLEAÑOS: 11 - OCT MUNICIPIO: RÍO DE ORO

DIRECCIÓN: AEROPUERTO CATAM

E-MAIL: aaa@hotma.com

MARCA: MAZDA GAMA: MEDIA MODELO: 2017 PLACA: AAA134

KILOMETRAJE: 2500 KMS PROX CAMBIO ACEITE: 10000

TECNO MECÁNICA (D/M/A): 2020- FECHA EXTINTOR (D/M/A): 2020-EECHA SOAT (D/M/A): 2020-01-28

FECHA SOAT (D/M/A): 2020-01-28 01-29				02-06			
CANT	CAI	DESCRIPCIÓN	1	OPERARIO	VR. UNIT.	VR. TOTAL	
1	1003	175/70 R13 82H BSW MA-P1			11,572.00	11,572.00	
33 1004 2		205/60 R13 86H BSW MA-V1			56,040.00	1,849,320.00	
3 1007 1		185/60 R14 82H CS-735		Operario nro 3	59,992.00	179,976.00	
REVISIÓN VEHICULAR							
1. REV	ISIÓN DE NIVELES	2. INSPECCIÓN LLANTAS		3. FILTRACIÓN	4. REVISIÓN ELÉCTRICA	5. INSPECCIÓN VISUAL	
☐ Aceite de motor		☐ Presión	☐ Filtro de aceite		☐ Batería	☐ Plumillas	
Refrigerante		☐ Rotación	☐ Filtro de aire		Luces	☐ Sistema de suspensión	
☐ Aceite de transmisión		☐ Tapa válvulas	☐ Filtro de combustible		Alternador	☐ Líquido de frenos	
☐ Aceite de caja		Repuesto	☐ Filtr acondic	o de aire ionado	☐ Arranque	☐ Fugas del sistema	

3	1	acondicionado	1	
Observaciones			Gustavo López Henao	
		TÉCNICO	ASESOR	FIRMA CLIENTE