



NIT: 900.592.799 - 1
Calle 36 No. 53 - PBX (4) 381 46 41
E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com
Medellín - Colombia

ENTRADA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA	SALIDA (Día Mes Año)			HORA DE SALIDA	ORDEN DE SERVICIO
09	06	2020	09:23 am					2

CLIENTE: **ANDRES FELIPE GOMEZ ECHEVERRI**

NIT o C.C.: **1035426030**

TELÉFONOS: **4443414 , 3104557224**

CUMPLEAÑOS: **22 - MAY**

DIRECCIÓN: **CARRERA 43 52 CALLE 53 NO. 47-03 CERCA A LA PLAZA DE MERCADO**

MUNICIPIO: **MEDELLÍN**

E-MAIL: **comercial@fenixpontonet.com**

MARCA: **CHEVROLET**

GAMA: **MEDIA**

MODELO: **2016**

PLACA: **ISU956**

KILOMETRAJE: **27000**

KMS PROX CAMBIO ACEITE: **6000**

FECHA SOAT (D/M/A):
2020-06-04

TECNO MECÁNICA (D/M/A):
2020-06-11

FECHA EXTINTOR (D/M/A):
2020-06-11

CANT	CAI	DESCRIPCIÓN		OPERARIO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4	1037	LLANTAS GENERICAS		ALEXANDER PAEZ MUÑOZ	87,197.00	348,788.00
1	AC-20W50 1/4	ACEITE CASTROL 20W50 GTX 1/4		JAVIER GILBERTO MARQUEZ BONALDE	51,329.00	51,329.00

REVISIÓN VEHICULAR

1. REVISIÓN DE NIVELES	2. INSPECCIÓN LLANTAS	3. FILTRACIÓN	4. REVISIÓN ELÉCTRICA	5. INSPECCIÓN VISUAL
<input type="checkbox"/> Aceite de motor	<input type="checkbox"/> Presión	<input type="checkbox"/> Filtro de aceite	<input type="checkbox"/> Batería	<input type="checkbox"/> Plumillas
<input type="checkbox"/> Refrigerante	<input type="checkbox"/> Rotación	<input type="checkbox"/> Filtro de aire	<input type="checkbox"/> Luces	<input type="checkbox"/> Sistema de suspensión
<input type="checkbox"/> Aceite de transmisión	<input type="checkbox"/> Tapa válvulas	<input type="checkbox"/> Filtro de combustible	<input type="checkbox"/> Alternador	<input type="checkbox"/> Líquido de frenos
<input type="checkbox"/> Aceite de caja	<input type="checkbox"/> Repuesto	<input type="checkbox"/> Filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/> Arranque	<input type="checkbox"/> Fugas del sistema

Observaciones		USUARIO PRUEBAS	
	TÉCNICO	ASESOR	FIRMA CLIENTE