



NIT: 900.592.799 - 1
Calle 36 No. 53 - PBX (4) 381 46 41
E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com
Medellín - Colombia

ENTRADA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA	SALIDA (Día Mes Año)			HORA DE SALIDA	ORDEN DE SERVICIO
03	06	2020	03:56 pm					1

CLIENTE: **GUSTAVO LÓPEZ HENAO**

NIT o C.C.: **71876724**

TELÉFONOS: **4440150** ,

CUMPLEAÑOS: **10 - FEB**

DIRECCIÓN: **EDIFICIO ARBOLEDA M**

MUNICIPIO: **ENVIGADO**

E-MAIL: **tavohen@gmail.com**

MARCA: **MAZDA**

GAMA: **MEDIA**

MODELO: **2009**

PLACA: **AAA140**

KILOMETRAJE: **16900**

KMS PROX CAMBIO ACEITE: **20000**

FECHA SOAT (D/M/A):

TECNO MECÁNICA (D/M/A):

FECHA EXTINTOR (D/M/A):

2021-02-10

2020-09-26

2020-11-25

CANT	CAI	DESCRIPCIÓN		OPERARIO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	1001	12-4-24 SUPERGIDE R1 L8		OPERARIO NO ASIGNADO	30,488.00	30,488.00
2	541771	PASTA DE MONTAJE 5085 3.6 KL MICHELIN		OPERARIO NO ASIGNADO	38,662.00	77,324.00

REVISIÓN VEHICULAR

1. REVISIÓN DE NIVELES	2. INSPECCIÓN LLANTAS	3. FILTRACIÓN	4. REVISIÓN ELÉCTRICA	5. INSPECCIÓN VISUAL
<input type="checkbox"/> Aceite de motor	<input type="checkbox"/> Presión	<input type="checkbox"/> Filtro de aceite	<input type="checkbox"/> Batería	<input type="checkbox"/> Plumillas
<input type="checkbox"/> Refrigerante	<input type="checkbox"/> Rotación	<input type="checkbox"/> Filtro de aire	<input type="checkbox"/> Luces	<input type="checkbox"/> Sistema de suspensión
<input type="checkbox"/> Aceite de transmisión	<input type="checkbox"/> Tapa válvulas	<input type="checkbox"/> Filtro de combustible	<input type="checkbox"/> Alternador	<input type="checkbox"/> Líquido de frenos
<input type="checkbox"/> Aceite de caja	<input type="checkbox"/> Repuesto	<input type="checkbox"/> Filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/> Arranque	<input type="checkbox"/> Fugas del sistema

Observaciones		GUSTAVO LÓPEZ HENAO	
	TÉCNICO	ASESOR	FIRMA CLIENTE