



NIT: 900.592.799 - 1 Calle 36 No. 53 - PBX (4) 381 46 41 E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com Medellín - Colombia

NIT o C.C.: 900277169

FECHA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	ORDEN DE SERVICIO		
03	02	2020	12:36:39 pm		TC NRO 191		

CLIENTE: + MASIVOS EN REPUESTOS S.A.S.777

TELÉFONOS: 4440150, CUMPLEAÑOS: 11 - OCT DIRECCIÓN: AEROPUERTO CATAM MUNICIPIO: RÍO DE ORO

E-MAIL: aaa@hotma.com

MARCA: MAZDA GAMA: MEDIA MODELO: 2017 PLACA: AAA130

KILOMETRAJE: 12400 KMS PROX CAMBIO ACEITE: 15000

TECNO MECÁNICA (D/M/A): 2019- FECHA EXTINTOR (D/M/A): 2020-EECHA SOAT (D/M/A): 2020-01-28

FECHA	A SOAT (D/M/A):	2020-01-28 10-19		01-21				,				
CANT	CAI	DESCRIPCIÓN		OPERARIO VR.		VR. UNIT	NIT. VR. TOTAL					
11	F-AC MOTRIO TW	FILTRO DE ACEI	ΓE Operario r		nro 1	ro 1 68,9		758,780.00				
2	SERVC02B	COMBO ALINEA+4BALANCEO R20-22 CAMIONETA		Operario nro 1		22,320.00		44,640.00				
REVISIÓN VEHICULAR												
1. REV	ISIÓN DE NIVELES	2. INSPECCIÓN LLANTAS	3. FILTRA	CIÓN	4. REVISIO	ÓN ELÉCTRICA 5. I		5. INSPECCIÓN VISUAL				
☐ Ace	eite de motor	☐ Presión	☐ Filtro de aceite		☐ Bater	☐ Batería		☐ Plumillas				
Refrigerante		☐ Rotación	☐ Filtro de aire		☐ Luces	Luces		☐ Sistema de suspensión				
☐ Aceite de transmisión		☐ Tapa válvulas	☐ Filtro de combustible		☐ Alter	☐ Alternador		☐ Líquido de frenos				
☐ Aceite de caja		Repuesto	☐ Filtro de aire acondicionado		☐ Arranque		☐ Fugas del sistema					
Observaciones				Gustavo Lo	ópez Henao							
			TÉCNIO		ASE	SOR	FIF	RMA CLIENTE				