



## NIT: 900.592.799 - 1 Calle 36 No. 53 - PBX (4) 381 46 41 E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com Medellín - Colombia

Gustavo López Henao

**ASESOR** 

FIRMA CLIENTE

F	ECHA (Día	Mes Año)	H	HORA DE ENTRADA			HORA DE SALIDA			ORDEN DE SERVICIO	
24	01   2020   09:06:2		25 am				T	C NRO 168			
CLIENTE: + MASIVOS EN REPUESTOS S.A					A.S.777 NIT o C.C.: 900277169						
TELÉFONOS: 1111,					CUMPLEAÑOS: 11 - OCT						
DIRECCIÓN: AEROPUERTO CATAM					MUNICIPIO: <b>MEDELLÍN</b>						
E-MAI	L: aaa@h	otma.co	om								
MARC	A: NISSA	N	GAMA:	GAMA: <b>BAJA</b>			MODELO: 1998		PLACA: TKY299		
KILOM	1ETRAJE	: <b>2500</b>		KMS PROX CAMBIO ACEITE: 10000							
FECH/	A SOAT (	D/M/A):	2019-05-12	05-12 TECNO MECÁNIC 05-23			2019- FECHA EXTIN 02-17			OR (D/M/A): <b>2020-</b>	
CANT	CA	ΔI	DESC	RIPCIÓ	N	OPERAR!	Ю	VR. UNIT.		VR. TOTAL	
11 554927		11 R 22.5 XZE2+ 148/145L MICHELIN			Operario nro 1		17,566.0		193,226.0		
REVISIÓN VEHICULAR											
1. REVISIÓN DE NIVELES		2. INSPECCIÓN LLANTAS		3.	FILTRACIÓN	4. R	4. REVISIÓN ELÉCTRICA		5. INSPECCIÓN VISUAL		
☐ Aceite de motor		☐ Presión		☐ Filtro o	de aceite		☐ Batería		☐ Plumillas		
Refrigerante		☐ Rotación		☐ Filtro o	le aire		☐ Luces		☐ Sistema de suspensión		
☐ Aceite de transmisión		☐ Tapa válvulas		☐ Filtro o	le combustible		Alternador		Líquido de frenos		
☐ Aceite de caja		Repuesto		☐ Filtro o			Arranque		☐ Fugas del sistema		
Observ	aciones										

**TÉCNICO**