



NIT: 900.592.799 - 1  
Calle 36 No. 53 - PBX (4) 381 46 41  
E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com  
Medellín - Colombia

| FECHA (Día Mes Año) |    |      | HORA DE ENTRADA | HORA DE SALIDA | ORDEN DE SERVICIO |
|---------------------|----|------|-----------------|----------------|-------------------|
| 03                  | 02 | 2020 | 12:39:32 pm     |                | TC NRO 192        |

CLIENTE: +ASDFAQADF ADFASF

NIT o C.C.: 5556

TELÉFONOS: 11 ,

CUMPLEAÑOS: 11 - DIC

DIRECCIÓN: HACIENDA AASDF

MUNICIPIO: INÍRIDA

E-MAIL: tavohen@gmail.com

MARCA: MAZDA

GAMA: MEDIA

MODELO: 2017

PLACA: BBB111

KILOMETRAJE: 16900

KMS PROX CAMBIO ACEITE: 11

FECHA SOAT (D/M/A): 2019-12-31

TECNO MECÁNICA (D/M/A): 2019-10-11

FECHA EXTINTOR (D/M/A): 2020-02-06

| CANT | CAI            | DESCRIPCIÓN                  | OPERARIO       | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|------|----------------|------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1    | BRID275/65R17  | LLANTA BRID 275/65R17 DUELER | Operario nro 1 | 91,958.00 | 91,958.00 |
| 2    | LAVAPARABRISAS | LAVAPARABRISAS               | Operario nro 1 | 47,006.00 | 94,012.00 |
|      |                |                              |                |           |           |

#### REVISIÓN VEHICULAR

| 1. REVISIÓN DE NIVELES                         | 2. INSPECCIÓN LLANTAS                  | 3. FILTRACIÓN   | 4. REVISIÓN ELÉCTRICA               | 5. INSPECCIÓN VISUAL                           |
|--|--|---|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Aceite de motor       | <input type="checkbox"/> Presión       | <input type="checkbox"/> Filtro de aceite             | <input type="checkbox"/> Batería    | <input type="checkbox"/> Plumillas             |
| <input type="checkbox"/> Refrigerante          | <input type="checkbox"/> Rotación      | <input type="checkbox"/> Filtro de aire               | <input type="checkbox"/> Luces      | <input type="checkbox"/> Sistema de suspensión |
| <input type="checkbox"/> Aceite de transmisión | <input type="checkbox"/> Tapa válvulas | <input type="checkbox"/> Filtro de combustible        | <input type="checkbox"/> Alternador | <input type="checkbox"/> Líquido de frenos     |
| <input type="checkbox"/> Aceite de caja        | <input type="checkbox"/> Repuesto      | <input type="checkbox"/> Filtro de aire acondicionado | <input type="checkbox"/> Arranque   | <input type="checkbox"/> Fugas del sistema     |

|               |         |                     |               |
|---------------|---------|---------------------|---------------|
| Observaciones |         | Gustavo López Henao |               |
|               | TÉCNICO | ASESOR              | FIRMA CLIENTE |