



NIT. 900.592.799 - 1 Calle 36 No. 53 - 55 • PBX (4) 381 46 41
E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com

ठ	3			Carrier care	O I E E O I	Medellin - Colombia			
F	ECHA (Día Mes	Año)	HORA DE ENTRADA		HORA DE SALI	HORA DE SALIDA		ORDEN DE SERVICIO	
23	01	2020	1	2:28:32 pm				TC NRO 156	
CLIEN'	TE: + MASI	VOS EN I	REPUES	TOS S.A.S.777	NIT o C.C	NIT o C.C.: 900277169			
TELÉFONOS: 1111,					CUMPLE	CUMPLEAÑOS: 11 - OCT			
DIRECCIÓN: AEROPUERTO CATAM					MUNICIE	MUNICIPIO: <b>MEDELLÍN</b>			
E-MAIL: aaa@hotma.com									
MARCA: <b>NISSAN</b>			GAMA: <b>BAJA</b>		MODELO: 1998	PLACA: TKY299			
KILOM	IETRAJE: <b>25</b>	<b>500</b>	KMS PROX CAMBIO ACEITE: 10000						
PPC H A SC)A L (L)/ML/A )· 2019-05-12				TECNO MECÁN 05-23	ÁNICA (D/M/A): <b>2019-</b> FECHA EXTINTOR (D/M/A): <b>2020- 02-17</b>				
CANT	CAI		DESC	RIPCIÓN	OPERARIO	VR. U	JNIT.	VR. TOTAL	
1	554927		22.5 XZ HELIN	E2+ 148/145L	Operario nro 1		17,566.00	17,566.00	
3	573141		) R 20 XZ HELIN	ZE2 150/146K	Operario nro 2		19,057.00	57,171.00	

REVISIÓN VEHICULAR 1. REVISIÓN DE NIVELES 2. INSPECCIÓN LLANTAS 3. FILTRACIÓN 4. REVISIÓN ELÉCTRICA 5. INSPECCIÓN VISUAL ☐ Batería ☐ Presión ☐ Filtro de aceite ☐ Plumillas ☐ Aceite de motor ☐ Sistema de ☐ Refrigerante ☐ Rotación ☐ Filtro de aire ☐ Luces suspensión ☐ Aceite de ☐ Filtro de combustible ☐ Alternador ☐ Tapa válvulas ☐ Líquido de frenos transmisión ☐ Filtro de aire ☐ Repuesto ☐ Aceite de caja ☐ Arranque ☐ Fugas del sistema acondicionado Observaciones Gustavo López Henao **TÉCNICO ASESOR** FIRMA CLIENTE