



# TIREMAXX

NIT: 900.592.799 - 1  
Calle 36 No. 53 - PBX (4) 381 46 41  
E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com  
Medellín - Colombia

FECHA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	ORDEN DE SERVICIO
27	01	2020	03:53:41 pm		TC NRO 189

CLIENTE: +ASDFAQADF ADFASF .

NIT o C.C.: 900490873

TELÉFONOS: 5868679 , 6975697

CUMPLEAÑOS: 11 - ENE

DIRECCIÓN: CARRERA 12 12 22

MUNICIPIO: DIBULLA

E-MAIL: adsfasasdf@com.com.gmail

MARCA: MAZDA444

GAMA: MEDIA3333

MODELO: 199855

PLACA: AAA138

KILOMETRAJE: 12400

KMS PROX CAMBIO ACEITE: 11

FECHA SOAT (D/M/A): 2020-01-29

TECNO MECÁNICA (D/M/A): 2019-10-11

FECHA EXTINTOR (D/M/A): 2020-01-21

CANT	CAI	DESCRIPCIÓN	OPERARIO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
22	554927	11 R 22.5 XZE2+ 148/145L MICHELIN	Operario nro 1	17,566.00	386,452.00
11	554927	11 R 22.5 XZE2+ 148/145L MICHELIN	Operario nro 1	17,566.00	193,226.00

## REVISIÓN VEHICULAR

1. REVISIÓN DE NIVELES	2. INSPECCIÓN LLANTAS	3. FILTRACIÓN	4. REVISIÓN ELÉCTRICA	5. INSPECCIÓN VISUAL
<input type="checkbox"/> Aceite de motor	<input type="checkbox"/> Presión	<input type="checkbox"/> Filtro de aceite	<input type="checkbox"/> Batería	<input type="checkbox"/> Plumillas
<input type="checkbox"/> Refrigerante	<input type="checkbox"/> Rotación	<input type="checkbox"/> Filtro de aire	<input type="checkbox"/> Luces	<input type="checkbox"/> Sistema de suspensión
<input type="checkbox"/> Aceite de transmisión	<input type="checkbox"/> Tapa válvulas	<input type="checkbox"/> Filtro de combustible	<input type="checkbox"/> Alternador	<input type="checkbox"/> Líquido de frenos
<input type="checkbox"/> Aceite de caja	<input type="checkbox"/> Repuesto	<input type="checkbox"/> Filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/> Arranque	<input type="checkbox"/> Fugas del sistema

Observaciones	<div>TÉCNICO</div>	<div>Gustavo López Henao</div> <div>ASESOR</div>	<div>FIRMA CLIENTE</div>
---------------	--------------------	--	--------------------------