



## NIT: 900.592.799 - 1 Calle 36 No. 53 - PBX (4) 381 46 41 E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com Medellín - Colombia

MUNICIPIO: ENVIGADO

**ASESOR** 

FIRMA CLIENTE

ENTRADA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA	SALIDA (Día Mes Año)			HORA DE SALIDA	ORDEN DE SERVICIO			
25	02	2021	07:54 am					5			
CLIENTE: GUSTAVO LÓPEZ HENAO											
TELÉFONOS: 4440150,				CUMPLEAÑOS: 10 - FEB							

E-MAIL: tavohen@gmail.com

DIRECCIÓN: EDIFICIO ARBOLEDA M

MARCA: REENAULT GAMA: **MEDIA** MODELO: 2018 PLACA: CCC111

KMS PROX CAMBIO ACEITE: 17000 KILOMETRAJE: 15000

FECHA SOAT (D/M/A): TECNO MECÁNICA (D/M/A): FECHA EXTINTOR (D/M/A):

2021-02	2-09	2021-02-18				2021-02-16						
CANT	CAI	DESCRIP	DESCRIPCIÓN		OPERARIO		VR.	UNIT.	VR. TOTAL			
1	1037	LLANTAS GENI	ERICAS	1	OPERARIO NO ASIGNADO		87,197.00		87,197.00			
3	ACEITE GENERICO	ACEITE GENER	ACEITE GENERICO		OPERARIO NO ASIGNADO		12,138.00		36,414.00			
REVISIÓN VEHICULAR												
1. REV	ISIÓN DE NIVELES	2. INSPECCIÓN LLANTAS	3. FILTRACIÓN		4. REVISIÓN ELÉCTRICA		5. INSPECCIÓN VISUAL					
☐ Aceite de motor		☐ Presión	Presión		☐ Batería			☐ Plumillas				
Refrigerante		☐ Rotación	☐ Filtro de aire		Luces		☐ Sistema de suspensión					
☐ Aceite de transmisión		☐ Tapa válvulas	☐ Filtro de combustible		e	☐ Alternador		☐ Líquido de frenos				
☐ Ace	ite de caja	Repuesto	☐ Filtro de a acondicionad	l Filtro de aire ondicionado		☐ Arranque		☐ Fugas del sistema				
Observaciones					U	JSUARIO PRUEI	BAS					

**TÉCNICO**