



NIT: 900.592.799 - 1
Calle 36 No. 53 - PBX (4) 381 46 41
E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com
Medellín - Colombia

FECHA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	ORDEN DE SERVICIO
10	02	2020	11:12:38 am		TC NRO 203

CLIENTE: + MASIVOS EN REPUESTOS S.A.S.777

NIT o C.C.: 900277169

TELÉFONOS: 4440150 ,

CUMPLEAÑOS: 11 - OCT

DIRECCIÓN: AEROPUERTO CATAM

MUNICIPIO: RÍO DE ORO

E-MAIL: aaa@hotmail.com

MARCA: TOYOTA

GAMA: BAJA

MODELO: 2001

PLACA: AAA142

KILOMETRAJE: 16900

KMS PROX CAMBIO ACEITE: 20000

FECHA SOAT (D/M/A): 2020-05-29

TECNO MECÁNICA (D/M/A): 2020-04-24

FECHA EXTINTOR (D/M/A): 2020-05-22

CANT	CAI	DESCRIPCIÓN	OPERARIO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
11	SERVI08BD	SERV. DE TERCEROS	AAAAAAAAA		63,376.00
3	1003	175/70 R13 82H BSW MA-P1			11,572.00
2	REP-REPUESTOS	REPUESTOS GENERALES	CCCCCCCCC		38,623.00

REVISIÓN VEHICULAR

1. REVISIÓN DE NIVELES	2. INSPECCIÓN LLANTAS	3. FILTRACIÓN	4. REVISIÓN ELÉCTRICA	5. INSPECCIÓN VISUAL
<input type="checkbox"/> Aceite de motor	<input type="checkbox"/> Presión	<input type="checkbox"/> Filtro de aceite	<input type="checkbox"/> Batería	<input type="checkbox"/> Plumillas
<input type="checkbox"/> Refrigerante	<input type="checkbox"/> Rotación	<input type="checkbox"/> Filtro de aire	<input type="checkbox"/> Luces	<input type="checkbox"/> Sistema de suspensión
<input type="checkbox"/> Aceite de transmisión	<input type="checkbox"/> Tapa válvulas	<input type="checkbox"/> Filtro de combustible	<input type="checkbox"/> Alternador	<input type="checkbox"/> Líquido de frenos
<input type="checkbox"/> Aceite de caja	<input type="checkbox"/> Repuesto	<input type="checkbox"/> Filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/> Arranque	<input type="checkbox"/> Fugas del sistema

Observaciones	<div>TÉCNICO</div>	<div>GUSTAVO LÓPEZ HENAO</div> <div>ASESOR</div>	<div>FIRMA CLIENTE</div>
---------------	--------------------	--	--------------------------