



NIT: 900.592.799 - 1
Calle 36 No. 53 - PBX (4) 381 46 41
E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com
Medellín - Colombia

ENTRADA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA	SALIDA (Día Mes Año)			HORA DE SALIDA	ORDEN DE SERVICIO
03	02	2020	12:39 pm	03	03	2020	04:56 pm	192

CLIENTE: +ASDFAQADF ADFASF

NIT o C.C.: 5556

TELÉFONOS: 11 ,

CUMPLEAÑOS: 11 - DIC

DIRECCIÓN: HACIENDA AASDF

MUNICIPIO: INÍRIDA

E-MAIL: tavohen@gmail.com

MARCA: MAZDA

GAMA: MEDIA

MODELO: 2017

PLACA: BBB111

KILOMETRAJE: 16900

KMS PROX CAMBIO ACEITE: 11

FECHA SOAT (D/M/A):

TECNO MECÁNICA (D/M/A):

FECHA EXTINTOR (D/M/A):

2019-12-31

2019-10-11

2020-02-06

CANT	CAI	DESCRIPCIÓN		OPERARIO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	BRID275/65R17	LLANTA BRID 275/65R17 DUELER		OPERARIO NRO 1	91,958.00	91,958.00
2	LAVAPARABRISAS	LAVAPARABRISAS		OPERARIO NRO 1	47,006.00	94,012.00

REVISIÓN VEHICULAR

1. REVISIÓN DE NIVELES	2. INSPECCIÓN LLANTAS	3. FILTRACIÓN	4. REVISIÓN ELÉCTRICA	5. INSPECCIÓN VISUAL
<input type="checkbox"/> Aceite de motor	<input type="checkbox"/> Presión	<input type="checkbox"/> Filtro de aceite	<input type="checkbox"/> Batería	<input type="checkbox"/> Plumillas
<input type="checkbox"/> Refrigerante	<input type="checkbox"/> Rotación	<input type="checkbox"/> Filtro de aire	<input type="checkbox"/> Luces	<input type="checkbox"/> Sistema de suspensión
<input type="checkbox"/> Aceite de transmisión	<input type="checkbox"/> Tapa válvulas	<input type="checkbox"/> Filtro de combustible	<input type="checkbox"/> Alternador	<input type="checkbox"/> Líquido de frenos
<input type="checkbox"/> Aceite de caja	<input type="checkbox"/> Repuesto	<input type="checkbox"/> Filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/> Arranque	<input type="checkbox"/> Fugas del sistema

Observaciones		USUARIO PRUEBAS	
	TÉCNICO	ASESOR	FIRMA CLIENTE