



# TIREMAXX

NIT: 900.592.799 - 1  
Calle 36 No. 53 - PBX (4) 381 46 41  
E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com  
Medellín - Colombia

ENTRADA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA	SALIDA (Día Mes Año)			HORA DE SALIDA	ORDEN DE SERVICIO
28	01	2020	08:47:24 am	.	.	.	&nbsp;	NRO 190

CLIENTE: +ASDFAQ ASDFAS

NIT o C.C.: 5558

TELÉFONOS: 111 ,

CUMPLEAÑOS: 11 - NOV

DIRECCIÓN: HACIENDA FDAFAD

MUNICIPIO: TUNJA

E-MAIL: tavohen@gmail.com

MARCA: MAZDA

GAMA: MEDIA

MODELO: 2017

PLACA: AAA139

KILOMETRAJE: 12400

KMS PROX CAMBIO ACEITE: 15000

FECHA SOAT (D/M/A):

TECNO MECÁNICA (D/M/A):

FECHA EXTINTOR (D/M/A):

2020-01-29

2019-10-11

2020-02-06

CANT	CAI	DESCRIPCIÓN		OPERARIO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
11	554927	11 R 22.5 XZE2+ 148/145L MICHELIN		OPERARIO NRO 1	17,566.00	193,226.00

## REVISIÓN VEHICULAR

1. REVISIÓN DE NIVELES	2. INSPECCIÓN LLANTAS	3. FILTRACIÓN	4. REVISIÓN ELÉCTRICA	5. INSPECCIÓN VISUAL
<input type="checkbox"/> Aceite de motor	<input type="checkbox"/> Presión	<input type="checkbox"/> Filtro de aceite	<input type="checkbox"/> Batería	<input type="checkbox"/> Plumillas
<input type="checkbox"/> Refrigerante	<input type="checkbox"/> Rotación	<input type="checkbox"/> Filtro de aire	<input type="checkbox"/> Luces	<input type="checkbox"/> Sistema de suspensión
<input type="checkbox"/> Aceite de transmisión	<input type="checkbox"/> Tapa válvulas	<input type="checkbox"/> Filtro de combustible	<input type="checkbox"/> Alternador	<input type="checkbox"/> Líquido de frenos
<input type="checkbox"/> Aceite de caja	<input type="checkbox"/> Repuesto	<input type="checkbox"/> Filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/> Arranque	<input type="checkbox"/> Fugas del sistema

Observaciones	<div>TÉCNICO</div>	<div>GUSTAVO LÓPEZ HENAO</div> <div>ASESOR</div>	<div>FIRMA CLIENTE</div>
---------------	--------------------	--	--------------------------