



NIT. 900.592.799 - 1 Calle 36 No. 53 - 55 • PBX (4) 381 46 41 E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com Medellin - Colombia

FECHA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	ORDEN DE SERVICIO		
16	01	2020	09:57:59 am		TC NRO 142		
		-	•				

CLIENTE: + MASIVOS EN REPUESTOS S.A.S.777

TELÉFONOS: 1111,

DIRECCIÓN: AEROPUERTO CATAM

E-MAIL: aaa@hotma.com

MARCA: TOYOTA

GAMA: **MEDIA**

MODELO: 2009

PLACA: IJQ623

KILOMETRAJE: 2300

KMS PROX CAMBIO ACEITE: 3000

TECNO MECÁNICA (D/M/A): 2019- FECHA EXTINTOR (D/M/A): 2020-

NIT o C.C.: 900277169

CUMPLEAÑOS: 11 - OCT

MUNICIPIO: MEDELLÍN

ASESOR

FIRMA CLIENTE

FECHA SOAT (D/M/A): 2019-12-31 TECNO MECÁNICA (D/M/A): 2019- FECHA EXTINTOR (D/M/A): 2020- 03-20										
CANT	CAI	DESCRIPCIÓN		OPERARIO		VR. UNIT.		VR. TOTAL		
3	554927	11 R 22.5 XZE2+ 148/145L MICHELIN		Operario nro 1	perario nro 1		17566.00			
3 619495		11.00 R 20 XDY 3 150/146K MICHELIN		Operario nro 2		28792.00		86376		
5 654549		12 R 22.5 X WORKS XDY 152/149K MICHELIN		Operario nro 2		52327.00		261635		
1	647066	185/60R14 ENERGY XM2- MICHELIN		Operario nro 3		27550.00		27550		
1 649483		185/55R15 86V ENERGY M2 GRNX - MICHELIN		Operario nro 3		37761.00		37761		
5	12336	195/50 R16 88V SYNERIS TG TIGAR		Operario nro 2		55761.00		278805		
			REVISIÓN	N VEHICULAR	{					
1. REVISIÓN DE NIVELES		2. INSPECCIÓN LLANTAS	3. F	3. FILTRACIÓN 4.		4. REVISIÓN ELÉCTRICA		5. INSPECCIÓN VISUAL		
☐ Aceite de motor		☐ Presión	☐ Filtro de	☐ Filtro de aceite		☐ Batería		☐ Plumillas		
Refrigerante		☐ Rotación	☐ Filtro de aire		□ Lı	Luces		☐ Sistema de suspensión		
☐ Aceite de transmisión		☐ Tapa válvulas	☐ Filtro de combustible [☐ Alternador		☐ Líquido de frenos		
☐ Aceite de caja		Repuesto	☐ Filtro de aire acondicionado		\Box A	☐ Arranque		☐ Fugas del sistema		
Observaciones					Gustavo	López Henao				

TÉCNICO