



## NIT: 900.592.799 - 1 Calle 36 No. 53 - PBX (4) 381 46 41 E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com Medellín - Colombia

MUNICIPIO: RÍO DE ORO

**ASESOR** 

FECHA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	ORDEN DE SERVICIO			
03	03	2020	10:09:23 am		TC NRO 181			
CLIENT	E: + <b>M</b> A	ASIVOS EN I	REPUESTOS S.A.S.777	NIT o C.C.: 900277169				
TELÉFONOS: <b>4440150</b> ,				CUMPLEAÑOS: 11 - OCT				

E-MAIL: aaa@hotma.com

DIRECCIÓN: AEROPUERTO CATAM

MARCA: NISSAN GAMA: **MEDIA** MODELO: 1998 PLACA: **HGY592** 

KILOMETRAJE: 89288 KMS PROX CAMBIO ACEITE: 95000

KILOM	1E1KAJE: <b>89288</b>	•	KMS PROX CAMBIO ACEITE: 95000											
FECHA 2019-12	A SOAT (D/M/A) <b>2-19</b>	TECNO MECÁNICA (D/N 2019-10-21			M/A):	M/A): FECHA EXTINTOR (D/M/A): 2020-02-20								
CANT	CAI	DESCRIPCIÓN			OPERARIO		VR. UNIT.		VR. TOTAL					
22 554927		11 R 22.5 XZE2+ 148/145L MICHELIN			OPERARIO NRO 1		17,566.00		386,452.00					
	REVISIÓN VEHICULAR													
1. REVISIÓN DE NIVELES		2. INSPECCIÓN LLANTAS	NTAS 3. FILTRAC		N 4. REVISIÓN ELÉCTRI		ÉCTRICA	CA 5. INSPECCIÓN VISUAL						
☐ Aceite de motor		☐ Presión	☐ Filtro	de aceite		☐ Batería	☐ Batería		☐ Plumillas					
Refrigerante		☐ Rotación	□ Filtro	de aire		☐ Luces	Luces		☐ Sistema de suspensión					
☐ Aceite de transmisión		☐ Tapa válvulas	☐ Filtro de combustible			☐ Alternador		☐ Líquido de frenos						
☐ Aceite de caja		Repuesto	☐ Filtro de aire acondicionado			☐ Arranque		☐ Fugas del sistema						
Observ	aciones			ÉCNICO		GUSTAVO LÓ HENAO	PEZ	FIRM	IA CLIENTE					
			1	ECMICO		ASESOR			FIRMA CLIENTE					