



NIT. 900.592.799 - 1 Calle 36 No. 53 - 55 • PBX (4) 381 46 41 E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com Medellin - Colombia

FECHA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	ORDEN DE SERVICIO
16	01	2020	02:58:23 pm		TC NRO 151
CLIENT	E· + M	SIVOS FN I	REPLIESTOS S A S 777	NIT o C C · 900277	160

TELÉFONOS: 1111,

DIRECCIÓN: AEROPUERTO CATAM

FECHA SOAT (D/M/A): **2019-12-31**

E-MAIL: aaa@hotma.com

MARCA: TOYOTA

GAMA: **MEDIA**

MODELO: 2009

PLACA: IJQ623

KILOMETRAJE: 2300

KMS PROX CAMBIO ACEITE: 3000

TECNO MECÁNICA (D/M/A): 2019- FECHA EXTINTOR (D/M/A): 2020-

FIRMA CLIENTE

CUMPLEAÑOS: 11 - OCT

MUNICIPIO: MEDELLÍN

ASESOR

FECHA	A SOAT (D/M/A)	: 2019-12-31 09-16		03-20							
CANT	CAI	DESCRIPCIÓN		OPERARIO		VR. UNIT.	VR. TOTAL				
11	554927	11 R 22.5 XZE2+ 148/145L MICHELIN		Operario nro 1		17,566.0	193,226.00				
22	554927	11 R 22.5 XZE2+ 148/145L MICHELIN		Operario nro 1		17,566.0	386,452.00				
REVISIÓN VEHICULAR											
1. REV	ISIÓN DE NIVELES	2. INSPECCIÓN LLANTAS	3. FILTRACIÓN		4. R	EVISIÓN ELÉCTRICA	5. INSPECCIÓN VISUAL				
☐ Ace	eite de motor	☐ Presión	☐ Filtro de aceite			Batería	☐ Plumillas				
Refrigerante		☐ Rotación	☐ Filtro de aire			Luces	☐ Sistema de suspensión				
☐ Aceite de transmisión		☐ Tapa válvulas	☐ Filtro de combustible			Alternador	☐ Líquido de frenos				
☐ Ace	eite de caja	Repuesto	☐ Filtro de aire acondicionado			Arranque	☐ Fugas del sistema				
Observaciones					Gusta	vo López Henao					

TÉCNICO