

**TIREMAXX**

NIT: 900.592.799 - 1
Calle 36 No. 53 - PBX (4) 381 46 41
E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com
Medellín - Colombia

FECHA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	ORDEN DE SERVICIO
18	02	2020	09:32:55 am		TC NRO 209

CLIENTE: ENSAYO INVERSIONES SA

NIT o C.C.: 5559

TELÉFONOS: 11 ,

CUMPLEAÑOS: 1 - ENE

DIRECCIÓN: SECTOR AAAA

MUNICIPIO: MONTERÍA

E-MAIL: tavohen@gmail.com

MARCA: MAZDA

GAMA: MEDIA

MODELO: 2017

PLACA: AAA202

KILOMETRAJE: 2300

KMS PROX CAMBIO ACEITE: 3000

FECHA SOAT (D/M/A):

TECNO MECÁNICA (D/M/A):

FECHA EXTINTOR (D/M/A):

2020-02-26

2020-02-28

2020-02-26

CANT	CAI	DESCRIPCIÓN		OPERARIO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
25	1004	205/60 R13 86H BSW MA-V1		ANDREI TAPIERO CARMONA	56,040.00	840,600.00
4	REP- REPUESTOS	REPUESTOS GENERALES	ENSAYO PRODUCTO	OPERARIO NO ASIGNADO	38,623.00	154,492.00
5	1026	205/45R16AS01YOKOHAMA		OPERARIO NO ASIGNADO	93,762.00	468,810.00
2	1021	275/70 R16 119S ORNET VOLTRAK		LUIS ARGIRO ARBOLEDA HERRERA	54,321.00	108,642.00

REVISIÓN VEHICULAR

1. REVISIÓN DE NIVELES	2. INSPECCIÓN LLANTAS	3. FILTRACIÓN	4. REVISIÓN ELÉCTRICA	5. INSPECCIÓN VISUAL
<input type="checkbox"/> Aceite de motor	<input type="checkbox"/> Presión	<input type="checkbox"/> Filtro de aceite	<input type="checkbox"/> Batería	<input type="checkbox"/> Plumillas
<input type="checkbox"/> Refrigerante	<input type="checkbox"/> Rotación	<input type="checkbox"/> Filtro de aire	<input type="checkbox"/> Luces	<input type="checkbox"/> Sistema de suspensión
<input type="checkbox"/> Aceite de transmisión	<input type="checkbox"/> Tapa válvulas	<input type="checkbox"/> Filtro de combustible	<input type="checkbox"/> Alternador	<input type="checkbox"/> Líquido de frenos
<input type="checkbox"/> Aceite de caja	<input type="checkbox"/> Repuesto	<input type="checkbox"/> Filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/> Arranque	<input type="checkbox"/> Fugas del sistema

Observaciones		GUSTAVO LÓPEZ HENA O	
	TÉCNICO	ASESOR	FIRMA CLIENTE