



## NIT: 900.592.799 - 1 Calle 36 No. 53 - PBX (4) 381 46 41 E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com Medellín - Colombia

FIRMA CLIENTE

NIT o C.C.: 900277169

**ASESOR** 

ENTRADA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA	SALIDA (Día Mes Año)			HORA DE SALIDA	ORDEN DE SERVICIO		
03	03	2020	12:00:04 pm					218		

CLIENTE: + MASIVOS EN REPUESTOS S.A.S.777

TELÉFONOS: **4440150**, CUMPLEAÑOS: **11 - OCT**DIRECCIÓN: **AEROPUERTO CATAM** MUNICIPIO: **RÍO DE ORO** 

E-MAIL: aaa@hotma.com

MARCA: TOYOTA GAMA: MEDIA MODELO: 2002 PLACA: AAA154

KILOMETRAJE: 2300 KMS PROX CAMBIO ACEITE: 95000

FECHA SOAT (D/M/A): TECNO MECÁNICA (D/M/A): FECHA EXTINTOR (D/M/A):

2020-03-24 2020-03-29 2020-03-25

2020 02 21		2020 00 27				2020 00 20						
CANT	CAI	DESCRIPCIÓN				OPERARIO		UNIT.	VR. TOTAL			
55	1002	175/70 R13 82T R740 BRIGESTONE			AR	LUIS ARGIRO ARBOLEDA HERRERA		608.00	33,440.00			
6	SERVI08BD	SERV. DE TERCE	SERV. DE TERCEROS			ALEXANDER PAEZ MUÑOZ		3,376.00	380,256.00			
2	1001	12-4-24 SUPERGII L8	12-4-24 SUPERGIDE R1 L8		JOSE G. MARQUEZ BONALDE		30,488.00		60,976.00			
	REVISIÓN VEHICULAR											
1. REV	ISIÓN DE NIVELES	2. INSPECCIÓN LLANTAS	NSPECCIÓN LLANTAS 3		3. FILTRACIÓN		RICA	RICA 5. INSPECCIÓN VISUAL				
☐ Aceite de motor		☐ Presión	☐ Filtro de aceite			☐ Batería	☐ Plumillas					
Refrigerante		☐ Rotación	☐ Filtro de aire			Luces		☐ Sistema de suspensión				
☐ Aceite de transmisión		☐ Tapa válvulas	☐ Filtro de combustible		e	e		☐ Líquido de frenos				
☐ Ace	ite de caja	Repuesto	☐ Filtro de aire acondicionado		☐ Arranque		☐ Fugas del sistema					
Observaciones					GUSTAVO LÓPE HENAO	ZZ						

**TÉCNICO**