



NIT: 900.592.799 - 1 Calle 36 No. 53 - PBX (4) 381 46 41 E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com Medellín - Colombia

NIT o C.C.: 71876724

ASESOR

FIRMA CLIENTE

ENTRADA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA	SA	LIDA (Día	Mes Año)	HORA DE SALIDA	ORDEN DE SERVICIO
25	02	2021	09:36 am	25	02	2021	10:04 am	6

CLIENTE: GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ HENAO

TELÉFONOS: **4440150**, CUMPLEAÑOS: **10 - FEB**DIRECCIÓN: **EDIFICIO ARBOLEDA M**MUNICIPIO: **ENVIGADO**

E-MAIL: tavohen@gmail.com

MARCA: **RENAULT** GAMA: **MEDIA** MODELO: **2018** PLACA: **CCC111**

KILOMETRAJE: 15000 KMS PROX CAMBIO ACEITE: 17000

FECHA SOAT (D/M/A): TECNO MECÁNICA (D/M/A): FECHA EXTINTOR (D/M/A):

2021-02	30A1 (D/M/A): 2-17	2021-02-03			1/A):	2021-02-10						
CANT CAI		DESCRIPO		OPERARIO V			UNIT.	VR. TOTAL				
2 ADITIVO		ADITIVO ACEITE MOTOR ROCKET			LUIS ARGIRO ARBOLEDA HERRERA		74,320.00		148,640.00			
2 17177		BOMBILLO NAR 17177			ANTONIO GIRALDO MORALES		16,821.00		33,642.00			
	REVISIÓN VEHICULAR											
1. REV	ISIÓN DE NIVELES	2. INSPECCIÓN LLANTAS	INSPECCIÓN LLANTAS 3. FILTRACIÓ			4. REVISIÓN ELÉCTRICA			5. INSPECCIÓN VISUAL			
☐ Ace	eite de motor	☐ Presión	☐ Filtro de aceite			☐ Batería	☐ Batería		☐ Plumillas			
□ Ref	rigerante	☐ Rotación	☐ Filtro de aire			☐ Luces	Luces		☐ Sistema de suspensión			
☐ Aceite de transmisión		☐ Tapa válvulas	☐ Filtro de combustible		Alternador		☐ Líquido de frenos					
☐ Ace	eite de caja	Repuesto	☐ Filtro de aire acondicionado			☐ Arranque		☐ Fugas del sistema				
Observ	aciones					USUARIO PRU	EBAS					

TÉCNICO