



NIT. 900.592.799 - 1  
Calle 36 No. 53 - 55 • PBX (4) 381 46 41  
E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com  
Medellin - Colombia

FECHA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	ORDEN DE SERVICIO
16	01	2020	11:20:38 am		TC NRO 150

CLIENTE: + MASIVOS EN REPUESTOS S.A.S.777

NIT o C.C.: 900277169

TELÉFONOS: 1111 ,

CUMPLEAÑOS: 11 - OCT

DIRECCIÓN: AEROPUERTO CATAM

MUNICIPIO: MEDELLÍN

E-MAIL: aaa@hotmail.com

MARCA: NISSAN

GAMA: MEDIA

MODELO: 1998

PLACA: HGY592

KILOMETRAJE: 89288

KMS PROX CAMBIO ACEITE: 95000

FECHA SOAT (D/M/A): 2019-12-19

TECNO MECÁNICA (D/M/A): 2019-10-21

FECHA EXTINTOR (D/M/A): 2020-02-20

CANT	CAI	DESCRIPCIÓN	OPERARIO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
11	554927	11 R 22.5 XZE2+ 148/145L MICHELIN	Operario nro 1	17,566.00	193,226.00
22	554927	11 R 22.5 XZE2+ 148/145L MICHELIN	Operario nro 1	17,566.00	386,452.00

#### REVISIÓN VEHICULAR

1. REVISIÓN DE NIVELES	2. INSPECCIÓN LLANTAS	3. FILTRACIÓN	4. REVISIÓN ELÉCTRICA	5. INSPECCIÓN VISUAL
<input type="checkbox"/> Aceite de motor	<input type="checkbox"/> Presión	<input type="checkbox"/> Filtro de aceite	<input type="checkbox"/> Batería	<input type="checkbox"/> Plumillas
<input type="checkbox"/> Refrigerante	<input type="checkbox"/> Rotación	<input type="checkbox"/> Filtro de aire	<input type="checkbox"/> Luces	<input type="checkbox"/> Sistema de suspensión
<input type="checkbox"/> Aceite de transmisión	<input type="checkbox"/> Tapa válvulas	<input type="checkbox"/> Filtro de combustible	<input type="checkbox"/> Alternador	<input type="checkbox"/> Líquido de frenos
<input type="checkbox"/> Aceite de caja	<input type="checkbox"/> Repuesto	<input type="checkbox"/> Filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/> Arranque	<input type="checkbox"/> Fugas del sistema

Observaciones		Gustavo López Henao	
	TÉCNICO	ASESOR	FIRMA CLIENTE