



NIT: 900.592.799 - 1
Calle 36 No. 53 - PBX (4) 381 46 41
E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com
Medellín - Colombia

ENTRADA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA	SALIDA (Día Mes Año)			HORA DE SALIDA	ORDEN DE SERVICIO
24	02	2021	07:42 pm					4

CLIENTE: ENSAYO ENSAYO ENSAYO ENSAYO

NIT o C.C.: 999999999

TELÉFONOS: , 314314314314

CUMPLEAÑOS: 15 - ENE

DIRECCIÓN: CIUDADELA ARBOLEDA M

MUNICIPIO: ARAUCA

E-MAIL: tavohen@gmail.com

MARCA: RENAULT

GAMA: MEDIA

MODELO: 2018

PLACA: BBB111

KILOMETRAJE: 15000

KMS PROX CAMBIO ACEITE: 20000

FECHA SOAT (D/M/A):

TECNO MECÁNICA (D/M/A):

FECHA EXTINTOR (D/M/A):

2021-02-03

2021-02-01

2021-02-25

CANT	CAI	DESCRIPCIÓN		OPERARIO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	1037	LLANTAS GENERICAS		OPERARIO NO ASIGNADO	87,197.00	174,394.00
1	AM-10W 1/4	ACEITE MOBIL HIDRAULICO 10W 1/4		OPERARIO NO ASIGNADO	91,160.00	91,160.00

REVISIÓN VEHICULAR

1. REVISIÓN DE NIVELES	2. INSPECCIÓN LLANTAS	3. FILTRACIÓN	4. REVISIÓN ELÉCTRICA	5. INSPECCIÓN VISUAL
<input type="checkbox"/> Aceite de motor	<input type="checkbox"/> Presión	<input type="checkbox"/> Filtro de aceite	<input type="checkbox"/> Batería	<input type="checkbox"/> Plumillas
<input type="checkbox"/> Refrigerante	<input type="checkbox"/> Rotación	<input type="checkbox"/> Filtro de aire	<input type="checkbox"/> Luces	<input type="checkbox"/> Sistema de suspensión
<input type="checkbox"/> Aceite de transmisión	<input type="checkbox"/> Tapa válvulas	<input type="checkbox"/> Filtro de combustible	<input type="checkbox"/> Alternador	<input type="checkbox"/> Líquido de frenos
<input type="checkbox"/> Aceite de caja	<input type="checkbox"/> Repuesto	<input type="checkbox"/> Filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/> Arranque	<input type="checkbox"/> Fugas del sistema

Observaciones		GUSTAVO LÓPEZ HENAO	
	TÉCNICO	ASESOR	FIRMA CLIENTE