



## NIT: 900.592.799 - 1 Calle 36 No. 53 - PBX (4) 381 46 41 E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com Medellín - Colombia

NIT o C.C.: 5558

**ASESOR** 

FIRMA CLIENTE

FECHA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	ORDEN DE SERVICIO
28	01	2020	08:47:24 am		TC NRO 190

CLIENTE: +ASDFAQ ASDFAS

TELÉFONOS: 111, **CUMPLEAÑOS: 11 - NOV** 

DIRECCIÓN: HACIENDA FDAFAD MUNICIPIO: TUNJA

E-MAIL: tavohen@gmail.com

PLACA: AAA139 MARCA: MAZDA GAMA: MEDIA MODELO: 2017

KILOMETRAJE: 12400 KMS PROX CAMBIO ACEITE: 15000

TECNO MECÁNICA (D/M/A): 2019- FECHA EXTINTOR (D/M/A): 2020-FECHA SOAT (D/M/A): 2020-01-29

10-11 02-06

		10-11								
CANT	CAI	DESCRIPCIÓ	N	OPERAR!	(O	VR. UNIT.	VR. TOTAL			
11	554927	11 R 22.5 XZE2+ 148/145L MICHELIN		Operario nro 1		17,566.	00 193,226.00			
REVISIÓN VEHICULAR										
1. REVISIÓN DE NIVELES		2. INSPECCIÓN LLANTAS	3. FILTRACIÓN		4. RI	EVISIÓN ELÉCTRICA	5. INSPECCIÓN VISUAL			
☐ Aceite de motor		☐ Presión	☐ Filtro de aceite		□ I	Batería	☐ Plumillas			
Refrigerante		☐ Rotación	☐ Filtro de aire			Luces	☐ Sistema de suspensión			
☐ Aceite de transmisión		☐ Tapa válvulas	☐ Filtro de combustible			Alternador	☐ Líquido de frenos			
☐ Aceite de caja		Repuesto	☐ Filtro de aire acondicionado			Arranque	☐ Fugas del sistema			
Observ	aciones				Gustav	vo López Henao				

**TÉCNICO**