



NIT: 900.592.799 - 1  
Calle 36 No. 53 - PBX (4) 381 46 41  
E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com  
Medellín - Colombia

ENTRADA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA	SALIDA (Día Mes Año)			HORA DE SALIDA	ORDEN DE SERVICIO
27	01	2020	03:52:18 pm	03	03	2020	11:46:52 am	NRO 188

CLIENTE: + MASIVOS EN REPUESTOS S.A.S.777

NIT o C.C.: 900277169

TELÉFONOS: 4440150 ,

CUMPLEAÑOS: 11 - OCT

DIRECCIÓN: AEROPUERTO CATAM

MUNICIPIO: RÍO DE ORO

E-MAIL: aaa@hotmail.com

MARCA: MAZDA

GAMA: MEDIA

MODELO: 2017

PLACA: AAA137

KILOMETRAJE: 2500

KMS PROX CAMBIO ACEITE: 10000

FECHA SOAT (D/M/A):

TECNO MECÁNICA (D/M/A):

FECHA EXTINTOR (D/M/A):

2020-01-22

2020-01-31

2020-01-29

CANT	CAI	DESCRIPCIÓN		OPERARIO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
11	554927	11 R 22.5 XZE2+ 148/145L MICHELIN		ALEXANDER PAEZ MUÑOZ	17,566.00	193,226.00
6	000401	MI 13R22.5 XZH2R 154/150G MICHELIN		ALEXANDER PAEZ MUÑOZ	83,945.00	503,670.00

#### REVISIÓN VEHICULAR

1. REVISIÓN DE NIVELES	2. INSPECCIÓN LLANTAS	3. FILTRACIÓN	4. REVISIÓN ELÉCTRICA	5. INSPECCIÓN VISUAL
<input type="checkbox"/> Aceite de motor	<input type="checkbox"/> Presión	<input type="checkbox"/> Filtro de aceite	<input type="checkbox"/> Batería	<input type="checkbox"/> Plumillas
<input type="checkbox"/> Refrigerante	<input type="checkbox"/> Rotación	<input type="checkbox"/> Filtro de aire	<input type="checkbox"/> Luces	<input type="checkbox"/> Sistema de suspensión
<input type="checkbox"/> Aceite de transmisión	<input type="checkbox"/> Tapa válvulas	<input type="checkbox"/> Filtro de combustible	<input type="checkbox"/> Alternador	<input type="checkbox"/> Líquido de frenos
<input type="checkbox"/> Aceite de caja	<input type="checkbox"/> Repuesto	<input type="checkbox"/> Filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/> Arranque	<input type="checkbox"/> Fugas del sistema

Observaciones		<b>GUSTAVO LÓPEZ HENAO</b>	
	<b>TÉCNICO</b>	<b>ASESOR</b>	<b>FIRMA CLIENTE</b>