

감사결과처분요구서

일련번호	23	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△ (△△△ △△△△△) (△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각개월 이내

△△△△△△△△△△△△

(신분상 주의1, 행정상 통보)

제 목 공공공사 추락사고 방지 지침 이행 소홀
관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 「공공공사 추락사고 방지에 관한 지침 알림(공원시설부-543호, 2019.5.10.)」에 따르면 발주청이 시행하는 건설공사에 작업발판(비계)을 설치할 때에는 일체형 작업발판(시스템비계¹⁾)을 의무적으로 설계에 반영하여야 하며 일체형 작업발판(시스템비계) 설치가 곤란한 경사지, 복잡한 구조형식, 비정형구조물, 지반 등 현지여건으로 강관비계²⁾를 사용할 수 밖에 없는 경우에는 작업 전에 시공자가 강관비계의 조립도(단면도, 평면도, 작업발판 배치도 및 시공상세도) 및 구조계산서를 포함한 작업계획을 작성하여 건설사업관리기술인 또는 감독자에게 승인을 받은 후 작업에 착수하도록 하고 있음

2. 현황 및 지적내용

- 공원시설공사 중 강관비계 설계반영 현황

공사명	공사기간	적용 위치	비고
2020 △△△△△ △△분소 신축공사	2020.06.25.~2021.06.04.	△△분소 외벽	
2020 △△분소 내진보강 및 정비공사	2020.06.25.~2020.11.03.	△△분소 외벽	

※ 출처: 사무소 제출자료

○ △△△△△국립공원사무소는 2020 △△△△△ △△분소 신축공사, 2020 △△분소 내진보강 및 정비공사를 시행하였음

－ 「공공공사 추락사고 방지에 관한 지침」에 따라 시스템비계를 설계에 반영하였어야 함에도 시스템비계를 설계에 반영하지 않고 강관 동바리 공법을 적용하는 등 「공공공사 추락사고방지」에 관한 지침 이행을 소홀히 한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△ △△△△△】

－ 시스템 비계 미설치 등 관련 지침 이행 소홀

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속(현 근무처)	처분요구	비고
1	△△△ □급	○○○	업무담당	△△△△△△△△△△△(휴직)	주의	

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련

1) 시스템 비계: 지지대, 작업발판 및 난간이 조립 가능한 모듈 형태로 제작되어 일체형 거동하는 비계 형식
2) 강관 비계: 강관으로 기본 틀을 조립한 후 작업발판과 난간을 설치하는 일반 재래식 비계