

수범사례 요지	대상 부서	작성자
1. 추진배경 ○ 매년 유지관리사업 추진 시 지사에서 발생하는 민원에 대한 이력 관리가 되지 않아 시행계획수립에 미반영된 사례가 발생 ○ 시설물 점검 시 정기점검 외 수시점검을 통한 점검이력을 체계적으로 관리하여 사업화 추진 근거로 활용하고자 함. 2. 추진개요 ○ 스마트앱 현장점검을 통해 유지관리공사 시행계획 수립 시 활용 - ‘23~’24년 AA지사에서는 7,344건의 점검을 통해 민원에 대한 이력 관리를 진행 중이며, 현재 미조치 304건이 있음 - 점검결과 미조치 사항에 대한 이력관리를 통해 상·하반기 유지관리 공사 대상지구에 우선 선정 ※ AA지사는 연평균 175건/인 점검을 실시, 타 지사 대비 점검 실적이 우수하며, 민원 이력관리를 통해 숙원사업 해소 노력	AA지사	오금 ♣♣♣

수범사례 요지

대상
부서

작성자

○ 기타점검을 통한 시설물 수시점검 실시

- AA지사에서는 시설물 상태, 개보수 필요성 등을 고려하여 스마트앱 구축 이후 노후 시설물에 대한 수시 점검을 실시

※ ☒☐배수장(90건), ○●저수지(112건) 점검 실시

기타/면밀점검 상세

밀양도청 ○ 수정 ○ 삭제 ○ 문자

▶ 지구별현황

분부	관서별현황	지사	밀양지사	지구	밀양 하산지구	점검일자	점검번호	처리여부
사실명	하산	관서명	관서명	관서명	관서명	관서명	관서명	관서명
소재지	하산	소재지	하산	소재지	하산	소재지	하산	소재지
1. 관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분
2. 관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분
3. 관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분
4. 관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분
5. 관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분
6. 관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분
7. 관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분
8. 관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분
9-1. 관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분
9. 관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분

☒☐배수장 점검내용('24. 5.19.)
(상세설명: 부유물로 인한 배수 불량으로 제진기 설치 필요)

☒☐배수장 점검사진

기타/면밀점검 상세

밀양도청 ○ 수정 ○ 삭제 ○ 문자

▶ 지구별현황

분부	관서별현황	지사	밀양지사	지구	밀양 하산지구	점검일자	점검번호	처리여부
사실명	하산	관서명	관서명	관서명	관서명	관서명	관서명	관서명
소재지	하산	소재지	하산	소재지	하산	소재지	하산	소재지
1. 관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분
2. 관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분
3. 관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분
4. 관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분
5. 관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분
6. 관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분
7. 관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분
8. 관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분
9-1. 관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분
9. 관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분	관서구분

○●저수지 점검내용('23.10.6.)
(상세설명: 사통조작실 균열 노후화)

○●저수지 점검사진

3. 추진 성과

- '25년 유지관리 시행계획서 작성 시 [처리여부:미완료] 점검 건을 확인하여 계획 수립

- 시행계획에 대한 적정성 확보 및 과거 이력관리를 통해 연간 유지관리 공사를 합리적으로 수립함.

유지관리 현황											
분부	지사	지구	시설구분	시설	시설코드	점검종류	점검자	사건	점검일자	점검번호	처리여부
경남지역본부	밀양지사	밀양지하구	배수장	하산	4027040019	지검점검	배지현	2108372	2024.10.11 16:41:05	밀양 하산-하산-지검-44	미완료
경남지역본부	밀양지사	밀양지하구	배수장	소동소송수로	4027040033	기타점검	이선우	2170135	2024.10.09 14:37:30	밀양 소동-소동소송수로-기타-26	미완료
경남지역본부	밀양지사	밀양지하구	배수장	봉대	4027040092	기타점검	이선우	2170135	2024.10.09 14:32:47	밀양 봉대-봉대-기타-1	미완료
경남지역본부	밀양지사	밀양지하구	배수장	조진1	4027040090	기타점검	이수호	2030039	2024.08.13 12:28:42	밀양 조진-조진1-기타-11	미완료
경남지역본부	밀양지사	밀양지하구	배수장	하동	4027010164	지검점검	이호종	2131860	2024.03.11 11:17:53	밀양 하동-하동-지검-104	미완료
경남지역본부	밀양지사	밀양지하구	배수장	조동	4027010134	지검점검	이선우	2170135	2024.08.17 14:32:26	밀양 조동-조동-지검-161	미완료
경남지역본부	밀양지사	밀양지하구	배수장	봉대	4027010161	지검점검	이선우	2170135	2024.07.24 15:58:14	밀양 봉대-봉대-지검-15	미완료
경남지역본부	밀양지사	밀양지하구	배수장	홍수간선	4027040025	기타점검	이선우	2170135	2024.07.17 17:26:13	밀양 조동-조동-기타-8	미완료
경남지역본부	밀양지사	밀양지하구	배수장	조동	4027040033	기타점검	이선우	2170135	2024.07.17 17:23:16	밀양 조동-조동-기타-22	미완료
경남지역본부	밀양지사	밀양지하구	배수장	가진(봉대)	4027010097	면밀점검	이정훈	2108318	2024.07.17 10:47:22	밀양 가진-가진(봉대)-면밀-18	미완료

- 수리시설개보수사업 추진 시 점검 이력을 통해 사업 추진 필요성 설명

- 평소 시설관리자 점검결과를 바탕으로 신규지구 선정 시 사업 추진의 필요성과 근거 확보

☞ 정밀안전진단 결과(D등급) 외 관련 공종 개보수지구 반영

※ ☒☐지구('25년 신규, 21억), ○●지구('23년 신규, 24억원)