

(1) 추진배경

- 승강대 관리작업 시 교통사고, 감전사고 등 다양한 위험요인 존재
- 승강대 이용시민의 안전 확보 및 민원 최소화를 위한 안전조치 필요

(2) 추진실적

- 작업장 위험요인 발굴 및 개선(월1회)
 - 관리차량 물청소 장비(고압분무기) 설치 개선
 - 도로변으로 이동해야 하는 작업구조로 교통사고 위험이 있어 장비 이전
 - 관리차량 내 적재물 낙하·유실 방지를 위해 차량적재망 구매 및 비치
 - 승강대 배전함 내 전기조명시설 안전점검을 위한 교보재 자체 제작



고압분무기 이전 전/후



적재망 설치



전기조명시설 교보재

- 시민 안전을 위한 개선조치 이행
 - 승강대 측면 구조물 충돌 사고 발생을 예방하기 위한 스티커 부착
 - 승강대 유리면에 조류가 충돌하여 발생하는 시민 안전 및 민원 해결을 위한 조류충돌방지 필름 자체 시공



충돌주의 스티커



조류충돌방지필름 자체시공

(3) 추진성과

- 근무자 스스로 안전한 근무환경을 조성하여 안전의식 내재화 실현
- 교통사고·감전사고 등 승강대 관리 현장의 안전사고를 사전 차단
- 승강대 충돌 및 조류충돌방지 조치로 안전 위험요소 최소화