

(1) 추진배경

- '24년 1월 안양시 버스 차고지에서 발생한 전기버스 화재 유사사례를 참고하여 선제적 화재 예방 및 대응 대책 마련 필요성 대두
- 전기버스 화재에 대한 전문적인 감시 시스템 및 전기버스 전용 화재 진압 장비 확보로 초기 화재에 대한 신속한 대응능력 향상 필요

(2) 추진실적

- 전기버스 충전소 열화상 CCTV 구축
 - (사 업 비) 금36,517천원(부가세 포함)
 - (주요내용) 24시간 열감지 모니터링 및 설정온도 이상시 알람 경보
 - (설치장비) 전기충전소 1·2호기 주변 열화상 CCTV 카메라 12EA 설치
- 전기버스용 질식소화포 구매 및 운용
 - (사 업 비) 금52,272천원 / 1대
 - (주요내용) 전기버스 화재시 해당 전기버스를 덮어 화재 확산 방지 및 질식소화포 노즐을 통한 소화수 주입으로 빠른 초기 진화 가능
 - (유지관리) 월간점검 및 연간점검 등 정기 점검을 통해 제품 작동상태 및 이상유무 점검수행
- 전기버스 리튬배터리 화재 예방 관리
 - (대 상) BRT 전기버스 19대, GRT 바이모달트램 4대
 - (주요내용) 차상 BMS 장치를 통한 배터리상태 상시감시, 진단장비를 활용한 고장코드 관리 및 열화상 촬영(월 1회, 하절기 주 1회) 실시

			
열화상 모니터링설비	충전소 열화상 CCTV	배터리 열화상 점검	비상대응훈련

(3) 추진성과

- 열화상 CCTV 및 질식소화포 설치 → 전문적 감시 및 진압장비 확보
- 전기버스 리튬배터리 상시 감시 및 비상대응훈련 실시로 중대재해 예방 만전