

한국전력공사 상임감사위원

통보 (우수사례)

제 목 : 자율 안전진단 및 지속적인 소통을 통한 안전한 작업환경 구현

관 계 부 서 : 경남본부 함안의령지사

모 범 직 원 : 경남본부 함안의령지사 의령지사 대리 ☎☎☎

내 용

위 직원은 2022년 3월부터 현재까지 의령지사에 근무하며 약 3년 4개월간 사업소 안전담당자 역할을 성실히 수행하였다. 특히 자율 안전진단 시행을 통해 사옥 위해요인을 개선하여 안전한 근무환경을 구현하였다. 또한 공사현장 안전점검 및 합동 점검을 시행하여 상시 안전한 현장을 만들기 위해 노력하였고, 점검과 동시에 전문회사 작업자의 의견을 수렴하여 고충사항을 작업환경에 적극적으로 개선·반영하는 등, 지속적인 소통을 통하여 안전한 작업환경 구현에 기여하였다.

1. 자율 안전진단 시행을 통한 사옥 위해사항 보완으로 안전한 근무 환경 구현에 기여

상기 직원은 의령지사의 안전담당자로 근무하면서, 본연의 안전업무 수행과 더불어 자율 안전진단 시행을 통해 사옥의 유해·위험요인을 적출하였다. 이를 개선하여 사옥 내에서 예상되는 추락사고를 방지하고, 근무자의 건강에 위해가 될 수 있는 환경을 개선함과 동시에 화재예방에도 힘쓰는 등 안전한 근무 환경을 구현하는데 기여하였다.

[참고] 자율 안전진단 증빙자료

자율 안전진단 시행 공문	근무환경 개선 (추락방지)	근무환경 개선 (간접흡연/화재 예방)
익명화	익명화	익명화

2. 지속적인 안전소통을 위한 안전한 작업환경 구현

공사현장 안전점검 및 합동점검을 시행하여 상시 안전한 현장을 만들기 위해 노력하였고, 점검과 동시에 현장에서 전문회사 작업자의 의견을 수렴하여 작업자의 고충을 충분히 이해한 후 이를 작업환경에 즉각 반영하는 등 안전한 현장이 될 수 있도록 지속적으로 소통하였다.

[참고] 안전점검 및 합동점검 증빙

일일안전지킴이 시행 공문	안전간담회 시행 공문	협력회사 안전간담회 사진
익명화	익명화	익명화

또한 중대재해 발생 시 의령지사와 전문회사에 즉각적인 사례 전파, 교육을 시행하였고, 정기적인 한전-전문회사 간 실무자 안전간담회를 시행하여 안전사고를 예방하기 위한 방안을 토론하는 등 기 발생한 중대재해와 유사한 사례를 미연에 방지할 수 있도록 노력하였다.

[참고] 중대재해 재발방지 교육 증빙자료

재발방지 교육 시행 공문		재발방지 교육 사진
익명화	익명화	익명화