

감사결과 처분요구서

기관명 : 한국원자력안전기술원

연번	지 적 사 항	조치의견
2	어린이집 시설안전관리에 관한 사항 ○ 관련근거 안전·보건 및 방화관리 제34조(방화관리자) 제3항 6호에서 기타 방화관리상 필요한 업무를 수행하도록 되어 있다. 또한 제22조(안전표지 부착) 6호에 의하면 기타 안전상 필요하다고 인정되는 장소에 적절한 안전표지를 부착하여야 한다고 되어 있다. ○ 감사결과 확인된 사항 어린이집의 각 교실에서 보유하고 있는 플라스틱 병 형태의 투척식 소화기는 2016년 구입이후 7년째 비치중이며, 투명한 플라스틱 용기에 액체가 보관되어 있다. 또한, 각 교실의 불박이장의 불연 시트지가 낡아서 뜯어져 있는 상태임을 확인하였으며, 화재 발생시 내부 나무에 불이 붙을 수 있는 상태임을 확인하였다. 〈불박이장 불연시트지 뜯어짐〉 어린이집의 주차장은 어린이집 관계자 및 학부모의 등/하원을 위해 비워두어야 함에도 불구하고 출장자들의 집결 또는 외부인들에 의해서 주차가 되는 경우가 간혹 발생하	○ 통보 (000실)

	고 있음을 확인하였다. 또한 등/하원시 원생의 안전을 위해 전면주차를 시행하고 있음에도 이에 대한 표지 등이 없어 이러한 상황을 인지하지 못하고 있는 외부인들은 후면주차 등을 시행하고 있어 위험가능성이 있다. ○ 조치할 사항 안전기술원은 어린이집의 투척식 소화기의 성능저하 여부를 시험해본 후 필요시 교체하여 주시기 바랍니다.<통보> 또한, 불연시트지가 뜯어진 불박이장에 대해 조치하여 주시기 바랍니다. <통보> 또한 어린이집 주차장의 외부인 사용금지 및 전면주차 표지를 부착하여 주시기 바랍니다. <통보>	
--	---	--