

감사결과처분(요구)서

일련번호	26	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△ △△△△△) (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 각 2개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△

(신분상 주의2, 행정상 통보)

제 목 안전점검 정기보고 입력 소홀
관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- △△△△에서 급경사지 재해예방에 관한 법률(제2조)에 의거 급경사지관리기관으로서 급경사지에 대하여 매월 1회 이상 안전점검을 실시하고 있음.
- 「△△△△△-549호(2016.03.09.), 1300호(2017.08.01.)」에 따르면 각 사무소별로 관리하는 급경사지, 추락위험지구, 재해위험지구에 대해 월 1회 이상 안전점검 후 통합방재시스템에 점검실적을 등록하도록 하여야 함.

2. 현황 및 지적내용

- △△△△△△△△△△△△△△ 통합방재시스템 안전점검 입력대상 현황

구 분	개 소	시스템 안전점검 등록 현황	비 고
급경사지	3	점검 및 등록완료	
추락사고 위험지역	1	점검 및 등록완료	
재해위험지구	3	점검 및 등록완료	

- △△△△△△△△△△△△△△는 급경사지 3개소, 추락위험지구 1개소, 재해위험지구 3개소를 관리중이며 월 1회이상 통합방재시스템에 안전점검 현황 데이터를 입력하고 있으나, 점검 사진을 6회 중복입력하고, 점검일과 다른전월 점검사진을

9회 입력하는 등 안전점검 정기보고 입력을 소홀히 한 사실이 있음.

구 분	안전점검 시기	입력 현황
급경사지 (8회)	2019년 12월	점검사진 중복사용
	2020년 01월	
	2020년 10월	09월 점검사진 입력
	2021년 11월	10월 점검사진 입력
	2022년 04월	03월 점검사진 입력
재해위험지구 (3회)	2020년 10월	09월 점검사진 입력
	2021년 11월	10월 점검사진 입력
	2021년 12월	11월 점검사진 입력
추락위험지역 (7회)	2019년 11월	10월 점검사진 입력
	2020년 03월	02월 점검사진 입력
	2020년 11월	10월 점검사진 입력
	2021년 10월	점검사진 중복사용
	2021년 11월	
	2022년 05월	점검사진 중복사용
	2022년 08월	

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의2 (단기조치: 2개월 이내) 【△△△ △△△△△】

- 안전점검 정기보고 입력 소홀

〔관련자〕

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△급	△△△	△△ △ △△△△	△△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△)	주의	2019.10.29. ~ 2021.01.31.
2	△급	△△△	△△ △ △△△△	△△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△△)	주의	2021.08.12. ~ 현재

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련