

일련번호	△△△-04
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2016년도 △△△국립공원사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2016. 6. 3.

국립공원관리공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△	2016	현지조치	-	-

제 목 : ○○○대피소 비상탈출로 미표기

(현 황)

- 국립공원 내 대피소 운영관리 지침 제10조(대피소의 대피계획 수립 등) 제2항에 따르면 대피소에는 탐방객의 신속한 대피를 위하여 대피실, 취사장 등에 탈출구 및 소화기, 자동경보시설 위치 등을 안내하는 안내표지판을 반드시 부착하여야 함

(위법부당내용)

- △△△국립공원사무소에서는 ○○○대피소 내 소화기배치도 및 비상탈출로 안내표지판을 부착하고 있으나 실제 비상탈출방향이 표기되어 있지 않은 상태로 감사일 현재까지 방치하고 있음

- 현황사진



○○○대피소 내 비상탈출로 표시

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 배치도 수정 및 비상탈출로 표기