

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2016-116	처분요구일자	2016. 12. 29.
처 분 종 류	시정, 개선		
관 계 부 서	□□□□처(○○○○팀)		
제 목	시각장애인 음향신호기 설치 및 관리 부적정		

지 적 내 용

□□□□처(○○○○팀)은 ‘직제규정시행세칙’에 따라 L/S도로 및 주차장의 교통운영시설물(표지, 마킹, 정보, 교통안전시설 등)을 총괄하여 담당하고 있다.

음향신호기는 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 등¹⁾에서 규정하고 있는 설치기준에 따라 음향신호기 조작장치의 높이를 바닥면으로부터 1미터 이상 1.2 미터이하로 설치해야 하며, 음향신호기의 음향은 설치지점 주변소음 등 도로환경을 고려하여 그 크기를 증감할 수 있다고 규정하고 있다. 또한, 담당부서에서는 음향신호기가 정상 작동여부를 정기적으로 점검하고 고장 시 연락처를 음향신호기 또는 주변에 부착하는 등 음향신호기 관리방안을 마련하여야 한다.

따라서, □□□□처(○○○○팀)은 횡단보도에 음향신호기를 설치·운영하면서 설치기준에 부합하도록 설치·운영하고 음향신호기 관리방안을 마련해 시각장애인의 이용에 불편이 없도록 관리해야 했다.

그런데, 이번 교통약자 특정감사기간 중 음향신호기 설치·운영실태에 대한 현장 점검 결과, [표]와 같이 일부 음향신호기의 조작장치 높이가 설치기준과 다르게 설치되어 있었고, 경고안내방송과 주변 도로 소음으로 음향신호기 음향이 잘 들리지 않았으며, 고장으로 작동되지 않는 음향신호기도 일부 확인되었다.

1) 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 별표1. 이동편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준, 시각장애인용 편의시설 설치 매뉴얼(한국시각장애인연합회), 경찰청 음향신호기 규격서, 국민권익위원회 시각장애인용 음향신호기 안내표시 개선방안('16.4.4)

<표. 음향신호기 설치운영 점검결과>

구 분	내 용
설 치	- 음향신호기 설치기준과 맞지 않게 설치해 시각장애인 이용 불편 * 음향신호기 70기중 29기 조작장치 설치높이기준 미 준수
운 영 (음향크기)	- 경고안내방송 및 주변 소음과의 간섭으로 음향신호기 기능 저하 * 음향크기 : 음향신호기(69~79dB) < 경고안내방송(80~85dB)
관 리	- 작동상태 점검 등 정기점검 미 시행으로 정상작동여부 파악 곤란 * 점검일지 및 점검장비 부재, 음향신호기 2기 고장 미인지 - 시설물 고장 시 연락처 안내가 없어 고장신고 불편

그 결과, 시각장애인의 음향신호기 이용에 불편을 초래하고 보행안전에 저해가 되고 있다.

조치할 사항

- ① 사장(□□□□처장)은 관련 법규의 설치기준에 부합하도록 음향신호기를 설치하시고(시정),
- ② 음향신호기 설치지점의 주변 소음 등 도로환경을 고려하여 음향크기를 조정하거나 음향신호기 음향과 경고안내방송 음향 간 간섭사항을 최소화하는 방안을 마련하여 시각장애인의 음향신호기 음향청취에 불편이 없도록 하시고(개선)
- ③ 국민권익위원회의 시각장애인용 음향신호기 안내표시 개선방안에 부합하도록 음향신호기 점검, 안내번호(고장시 연락처) 표기, 안내번호 점자표기 병행 등 음향신호기 관리방안을 마련하여 시각장애인이 이용함에 불편이 없도록 하시기 바랍니다.(개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략