

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2016-123	처분요구일자	2016. 12. 29.
처 분 종 류	권고, 개선		
관 계 부 서	■■■■■처(●●●●팀)		
제 목	장애인화장실 비상호출장치 이용 등에 관한 사항		

지 적 내 용

■■■■■처(●●●●팀)은 ‘직제규정시행세칙’에 따라 장애인화장실 비상호출장치 설치 및 관리업무를 담당하고 있다.

장애인 화장실은 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 등¹⁾에서 규정하고 있는 설치기준에 따라 장애인이 편리하게 이용할 수 있도록 구조, 바닥의 재질 및 마감과 부착물 등을 고려하여 설치하여야 한다. 또한, 시각장애인용 편의시설 설치매뉴얼²⁾에 따르면 화장실내에는 조작하기 쉬운 형태의 비상호출장치를 설치할 수 있으며, 이 때 점자도 표기하여 시각장애인이 비상시 이용할 수 있도록 한다고 되어 있다.

따라서, 부서에서는 장애인 등 교통약자의 화장실 이용 중 발생할 수 있는 비상상황을 대비하여 비상호출장치를 편리하게 이용할 수 있는 위치에 설치하고 시각장애인도 인지할 수 있도록 비상호출장치에 점자표기를 설치해야 한다.

그런데, 이번 교통약자 특정감사기간 중 장애인 화장실 비상호출장치 설치현황을 점검한 결과, [표]와 같이 교통센터 및 탑승동 화장실과 다르게 여객터미널 화장실에는 비상호출장치가 출입구 부근에 설치되어 있어 비상상황시 이용이 불편하였으며, 비상호출장치에 점자가 표기되어 있지 않아 시각장애인의 이용에 어려움이 있다. 또한, 화장실 내부에 위치번호, 신고연락처

1) 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 별표1. 이동편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준, 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에관한법률 시행규칙 별표1. 편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준, 시각장애인용 편의시설 설치 매뉴얼(한국시각장애인연합회)

2) 시각장애인용 편의시설 설치 매뉴얼(2014.12) : 보건복지부 후원으로 한국시각장애인연합회와 한국시각장애인편의증진센터에서 제작

가 기재되어 있었으나 안내글자 크기가 작고 설치위치가 출입구 부근에 있어 저시력 노인 등 교통약자가 안내사항 식별이 어려운 것으로 확인되었다.

[표] 장애인화장실 비상호출장치 점검결과

구 분	비상호출 벨		비상전화기	
	수량	설치위치	수량	설치위치
여객터미널	181	출입구	-	-
교통센터	23	좌변기 옆	23	출입구
탑 승 동	58	좌변기 옆	58	출입구

그 결과, 장애인 화장실 이용 중 비상상황 시 비상호출장치 이용 및 신고에 불편을 초래하고 있으며 시각장애인 등 교통약자의 안전을 저해할 우려가 있다.

조치할 사항

① 사장(■■■■■처장)은 장애인 등 교통약자가 화장실 이용 중 비상상황 시 비상호출장치 이용에 불편이 없도록 시설개선사업에 반영하여 개선하시기 바라며 (권고),

② 저시력 노인 등 교통약자를 고려하여 좌변기 옆에 화장실 위치번호, 신고 연락처 등이 기재된 안내표지를 부착해 비상상황 시 신고하는 데 불편이 없도록 개선하시기 바랍니다.(개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략