

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2016-113	처분요구일자	2016. 12. 29.
처 분 종 류	시 정		
관 계 부 서	□□□□처(○○○○팀)		
제 목	볼라드 규격 및 설치·운영 부적정		

지 적 내 용

□□□□처(○○○○팀)은 직제규정시행세칙에 따라 교통운영시설물과 교통 분야 사이니지 설치·관리 업무를 총괄하여 담당하고 있다.

교통약자의 이동편의 증진법 제21조(보행안전시설물의 설치) 및 동법 시행규칙 제9조(보행안전시설물의 구조 등)에 따르면 보행자의 편리한 보행과 안전을 위하여 필요한 경우 자동차 진입억제용 말뚝(이하 볼라드)을 설치할 수 있고, 볼라드는 보행자의 안전을 위하여 볼라드의 높이, 지름, 충격 흡수 재질, 전면에 점형블록 설치 등 설치기준이 규정되어 있다.

따라서, □□□□처(○○○○팀)에서 볼라드를 설치할 경우 보행자의 안전하고 편리한 통행이 보장되도록 교통약자의 이동편의 증진법의 세부기준에 부합되게 볼라드의 규격, 재질, 설치 간격을 결정하여야 한다.

그런데도 □□□□처(○○○○팀)에서 설치한 볼라드의 일부(113개)는 설치 간격과 재질이 규격에 맞지 않고, 시각장애인 유도점자블록 위에 설치되어 있는 등 보행자의 안전을 저해하게 설치된 사례가 있는 것으로 확인되었다.

조치할 사항

사장(□□□□처장)은 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙의 보행안전시설물의 구조 시설기준에 적합하도록 볼라드를 설치·운영하여 장애인 등 교통약자의 보행안전 저해 및 통행 불편을 초래하지 않도록 하시기 바랍니다. (시정)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략