

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [2] 지하철 공사구간 케이블 화재 신속복구
관 계 부 서 : 시흥지사 전력공급부
모 범 직 원 : 인천본부 시흥지사 전력공급부 대리 오소진
내 용


위 직원은 2020년 2월부터 현재까지 인천본부 시흥지사에 근무하였으며, 다양한 실무경험과 업무지식을 토대로 지중배전설비 고장예방과 안정적인 전력공급을 위한 지중케이블 관리 업무를 총괄하고 있다.

2024년 9월 10일(화) 04:53분경 신안산선 목감역 조성 공사현장에서 지중케이블 화재가 발생하여 다발적인 일시정전과 많은 민원이 제기되었다. 상기 직원은 사고 직후 현장에 출동하여, 신속한 계통 절체를 통해 사고 구간을 바로 분리하여 추가적인 인명 및 설비 피해를 예방하였으며, 복구과정에서 발화 책임에 대한 이견으로 피해복구 공사부담금의 부담주체 판정이 법정 소송 등 장기간 소요가 예상되었으나, 신속한 업무처리 대응으로 100% 가해자 부담 확약을 수취하였다. 또한 지하철 시공사와 유사사례 재발 방지를 위한 지중전력설비 보호공사 협약(매달기 공법)을 체결·시행하여 설비 안정화에 기여하였다.

가. 화재 원인파악을 위한 합동감식 적극 참여

사고 직후 소방서에서 시행한 합동감식에 참여하여 가해자의 무단작업 등

과실을 적극적으로 알려서 당사에 유리한 감식 결과가 도출되도록 노력하였다.



나. 신속한 피해복구 공사비 부담 확약서 수령

가해자측은 지중순시원 입회를 요청하는 등 의무를 성실하게 수행하였다며 한전의 과실이 있음을 주장하며, 피해복구 공사비 납부에 부정적인 의견과 소송 진행 등 수습에 장기간 소요가 예상되었으나, 무단작업 및 소방서 감식결과를 인용하여 조기 복구비 납부 확약을 도출하여 불필요한 소송 진행을 방지하였다.

다. 지중전력설비 보호 및 복구공사 협약서 체결 및 시행

유사 사례 재발방지를 위해 지중케이블의 보호조치가 필요한 사항에 적당한 절차서가 없어, 고심하던 중 송변전운영처의 「지중송전선로 외물접촉 고장예방

