

한국전력공사 상임감사위원

경고(주의) 요구, 통보

제 목 : [10] 변전분야 설계 시 잠정품셈 미적용

관 계 부 서 : 인천본부

조 치 부 서 : 인천본부

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

인천본부는 변전설비 고장예방을 위하여 170kV GIS(가스절연개폐장치) 정밀 점검 및 변전소 종합예방진단장치 설치공사를 시행하고 있다.

[표 1] 인천본부 170kV GIS 정밀점검 및 종합예방진단장치 공사 현황

(단위: 천 원)

2차사업소	공사명	계약연월	공사금액
⚡	'22년 인천본부 ⚡ 170kV GIS 정밀점검공사	'22. 4.	268,067
⚡	'23년 인천본부 ⚡ 170kV GIS 정밀점검공사	'23. 3.	226,972
⚡	'24년 인천본부 ⚡ 170kV GIS 정밀점검공사	'24. 3.	223,825
⚡%전력	'22년 ⚡%전력지사 170kV GIS 정밀점검공사	'22. 6.	175,472
⚡%전력	'23년 ⚡%전력지사 170kV GIS 정밀점검공사	'23. 5.	68,859
⚡%전력	'24년 ⚡%전력지사 170kV GIS 정밀점검공사	'24. 4.	103,096
\$▽전력	'22년 \$▽전력지사 170kV GIS 정밀점검공사	'22. 5.	362,636
\$▽전력	'24년 \$▽전력지사 170kV GIS 정밀점검공사	'24. 6.	290,552
▲◎전력	'22년 ▲◎전력지사 170kV GIS 정밀점검공사	'22. 5.	233,414
▲◎전력	'23년 ▲◎전력지사 170kV GIS 정밀점검공사	'23. 5.	132,607
▲◎전력	'24년 ▲◎전력지사 170kV GIS 정밀점검공사	'24. 10.	75,351
⚡	'22년 ◁♣S/S 종합예방진단시스템 설치공사	'22. 5.	987,806
⚡	'23년 ▢♠S/S 종합예방진단시스템 설치공사	'23. 6.	480,175

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 표준품셈관리규정」에 따르면 공사 설계에 적용할 품셈은 정부 제정 기준서를 원칙으로 하나 명시되지 아니한 사항은 공사비기준 심의위원회를 거쳐 기준을 정할 수 있다.

그래서 기술기획처는 공사비기준 심의위원회를 거쳐 잠정품셈 ‘GIS(154kV 지중T/L) 점검(모선측 DS정밀점검 제외 시 사용, '17. 7.제정)’과 ‘변전소 종합예 방진단시스템 설치('21. 7.제정)’ 등을 마련하였다.

따라서 공사 담당자는 공사설계시 표준품셈에서 명시되지 않은 경우는 잠정 품셈 유·무를 확인하여 설계의 오류를 방지할 수 있도록 유의하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 인천본부에서 설계한 내역 중 최근에 제정 또는 개정된 잠정품셈 적용 여부를 점검한 결과, 170kV GIS 정밀점검공사시 모선측 단로기(DS) 점검을 제외하면 잠정품셈 ‘GIS(154kV 지중T/L) 점검’을 적용하여야 하나, [표 2]와 같이 1건의 정밀점검 공사에서 이를 인지하지 못하고 표준품셈을 적용하여 공사비 11,699천 원을 과다 지급하였다.

[표 2] 170kV GIS 정밀점검 잠정품셈 미적용

(단위: 원)

공사명	오(誤)	정(正)	과다지급	담당자	비고
'23년 8%전력지사 170kV GIS 정밀점검공사	89,782,000	78,172,036	11,699,964	\$@♡(4)	회수불가

또한 2건의 변전소 종합예방진단시스템 설치공사 담당자는 잠정품셈을 인지하지 못하고 유사 표준품셈을 활용하여 설계 공사비 3,140천 원을 과다 지급하게 되었다.

[표 3] 변전소 종합예방진단시스템 잠정품셈 미적용

(단위: 원)

공사명	오(誤)	정(正)	과다계상	담당자	비고
'22년 <♣S/S 종합예방진단시스템 설치공사	172,430,000	170,236,000	2,194,000	●☒□((4)	회수불가
'23년 罍♠S/S 종합예방진단시스템 설치공사	196,376,000	195,430,000	946,000	■△◇(4)	회수불가
합 계			3,140,000	-	-

따라서 설계시 잠정품셈 유·무를 확인하지 않는 등 업무를 소홀히 한 담당자에게 그에 상응하는 신분상 조치가 필요하고, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 재발방지 교육을 시행할 필요가 있다.

관계부서 의견

인천본부 담당자는 잠정품셈을 인지하지 못하여 공사비를 과다 지급하게 된 잘못을 인정하였다.

조치할 사항

인천본부장은

- ① 170kV GIS 정밀점검공사 설계를 잘못된 담당자에게 ‘경고’를 관리책임이 있는 직상위자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라고, (경고, 주의)
- ② 변전소 종합예방진단시스템 설치공사 설계를 잘못된 담당자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며, (주의)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 재발방지 교육을 시행하는 등 대책을 마련하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
10	통 보 1	-	경 고 1 주 의 2	인천본부	인천본부