

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [4] 보호장치 교체 및 누유 조치를 통한 안정적 전력공급 기여
관 계 부 서 : 광주전남본부 목포전력지사
모 범 직 원 : 광주전남본부 목포전력지사 대리 @□◀
내 용

위 직원은 2024년 1월부터 현재까지 광주전남본부 목포전력지사 변전정비 팀에 근무하면서, 투철한 사명감과 풍부한 실무능력을 바탕으로 업무에 최선을 다하고 있다. 특히 변전소 154kV 변압기 기계적 보호장치 수리를 통한 설비 유지보수 및 고장 예방에 크게 기여하였다.

가. 주변압기 보호장치 교체 및 수리를 통한 전력공급 안정성 확보

위 직원은 2025년 5월 8일 홍농 S/S #2M.Tr 보통 점검 중 96D 기계적 보호장치 결함을 인지하였고 전압, 저항 테스트를 시행하여 전기적 문제는 없다고 판단하였다. 보호장치 메커니즘 문제를 해결하기 위해 방압변 커버를 개방하여 방압변 내부 수분 침투를 확인 후 경보운전으로 절체하여 수분 침투 예상 부위를 정비하였고 이를 기반으로 사업소 내 동일 TYPE 방압변 수분 침투상태를 일괄적으로 점검하였다. 이러한 기계적 보호장치 오동작을 사전에 예방함으로써 사업소 내 전력공급 안정성 확보에 크게 기여하였다.

나. 주변압기 부상 누유 조치를 통한 변전소 화재 예방에 기여

위 직원은 2025년 4월 21일 영광S/S #2M.Tr 누유를 확인하였고 즉시 주변압기 휴전작업 시행을 통하여 변압기 A상 1차 부상 하우징 누유를 파악하였다. 정밀 점검을 통해 부상 누유 개소가 가스켓 경화 및 접합면 부식임을 인지하였고 즉각적인 부품 교체를 통하여 누유 개소를 조치하였다.

변압기 부상 누유를 조기 발견 및 조치 함으로써 변전소의 안전 확보 및 화재를 예방하는데 크게 기여하였다.

[그림 1] 관련 증빙자료

익명화	익명화	익명화
관내 변압기 불량사항 조치 보고서	홍농S/S #2M.Tr 조치	영광S/S #2M.Tr 조치

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)