

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 : [4] 차량충돌 피해 변상금 산정 불합리

조 치 부 서 : 영업처

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 전력공급 및 판매를 위한 전력 설비를 운영하고 있다. 전력 설비는 대부분 도로 등 야외에 설치되어 있어 기상상황 및 외적요인으로 인한 설비고장이 많이 발생하는 등 설비관리에 어려움이 있다.

차량충돌 업무는 일반인 과실로 인하여 우리회사 전력설비 피해가 발생한 경우 시행하는 업무로 현장조사, 피해설비 긴급복구, 공사설계, 변상금 산정 및 청구 등 차량충돌피해 복구공사 절차 및 변상금 산정기준에 따라 업무를 진행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「차량충돌피해 복구공사 절차 및 변상금 산정기준」에 따르면 변상금은 총 복구공사비에서 파손된 설비의 감가상가액과 제각자재 입고액을 제외하고 설계비 및 감리비, 지장전력 손해액을 포함하여 산정하고 있다.

○ 변상금 = 총복구공사비 - 감가상각액(총복구공사비 × 파손자산의 상각률)
 + 설계비·감리비(외주 또는 한전 자체시행분) + 지장전력의 손해액
 + 기타 비용 - 제각자재 입고액

※ 주요 파손자산이 2개 이상인 경우 감가상각액은 파손자산별로 산정한다.

설비의 감가상각률 산정대상은 파손된 주요 자산인 전주, 변압기, 개폐기, 케이블 등 경과연수가 확인 가능한 자산으로 하고 있으며, 감가상각액은 파손자산의 내용연수와 경과연수를 기준으로 산정하며 파손된 자산이 2개 이상인 경우 파손자산별로 각각 산정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

차량충돌로 인한 전력설비 복구공사는 일반인의 과실로 인하여 발생하고 있지만, 과실자가 부담하는 복구공사비는 파손된 설비의 잔존가치에 해당하는 부분만 부담하고 감가상각된 설비의 공사비는 우리회사가 부담하고 있으므로, 복구공사비를 부담하는 비율은 설비의 경과연수에 따라 결정된다고 할 수 있다. 따라서, 아래 [표 1]을 보면 설비의 경과연수가 내용연수에 근접할수록 원인자가 부담하는 변상금 또한 감가상각률만큼 줄어드는 구조임을 알 수 있다.

[표 1] 파손자산의 경과연수에 따른 복구공사비 부담률

파손자산	내용 연수	경과 연수	잔존연수	감가 상각률	복구공사비 부담률	
					과실자 부담률	한전 부담률
변압기	15년	0년	15년	0%	100%	0%
		5년	10년	33.3%	66.7%	33.3%
		10년	5년	66.7%	33.3%	66.7%
		15년	0년	100%	0%	100%

그런데 현행 변상금 산정기준의 ‘제각자재 입고액’에는 파손자산의 상각률을 반영하고 있지 않아서 설비의 경과연수가 내용연수와 같거나 초과하는 경우 ‘제각자재 입고액’에 따라 변상금이 ‘0’(zero) 또는 ‘-’(minus)되는 경우가 발생하고 있고, 이를 방지하고자 사업소 담당자들은 ‘제각자재 입고액’을 수작업으로 제외하거나 금액을 조정하고 있다.

[표 2] 변상금 청구액이 ‘0’ 또는 ‘-’ 인 차량충돌 복구 공사

(단위: 원)

순번	공사번호	복구공사비	감가 상각률	감가 상각비	제각자재 입고액		기타비용 ¹⁰⁾	변상금청구액
					청구시 적용	실제 입고액		
1	익 명 화	867,380	100%	867,380	-	113,520	1	0
2		15,170,023	86.4%	13,106,900	2,387,694	2,387,694	324,571	0
3		25,725,340	100%	25,725,340	9,116,816	9,116,816	5,333,165	-3,783,651
4		15,341,467	94.9%	14,559,052	4,139,270	4139270	297,314	-3,059,541
5		3,411,947	100%	3,411,947	-	856,163	449,498	0
6		4,124,136	100%	4,124,136	1,119,139	1,119,139	211,318	-907,821

※ 변상금 청구액이 ‘0’인 경우는 제각자재 입고액이 있음에도 청구시 ‘0’ 또는 일부금액을 조정한 경우이며, 변상금 청구액은 고객부담금 정산조서상 표시금액이고 청구액이 ‘0’ 이거나 (-) 인 경우 모두 일반인에게 청구되지 아니하였음

[표 3] 제각자재 입고액을 조정하여 ‘0’원 청구한 사례 (표 2의 순번 2번 참고)

차량충돌 피해변상금 청구액		금액	산출식
구분	금액		
사급자재비 ㉑	12,535,216		
도급비 ㉒	2,634,807		(지입재료비 + 노무비 + 경비 + 일반관리비 + 이윤 - 지입전환분 - 4대보험료 - 사급일반관리비)
공사비 공제액 ㉓	0		2,259,356 * 낙
회사본건비 ㉔	0		
전주파쇄비 ㉕	0		
기타자재파쇄비 ㉖	0		(10M초과)전주 0 분 * (분당파쇄비 132,704) + (10M이하)전주 0 분 * (분당파쇄비 83,012)
복구공사비총액 ㉗	15,170,023		㉑ + ㉒ - ㉓ + ㉔ + ㉕ + ㉖
감가상각비 ㉘	13,106,900		감가상각비 산정내역 합계
제각자재입고액 ㉙	2,387,694		
지장전력손해배상 ㉚	0		지장전력량 * (연간계획판매단가 - 연간계획연료비단가)
외주감리비 ㉛	0		0 kwh * (109 원 - 54.69 원)
폐기물 용역비 ㉜	0		
자동차 공사비 ㉝	0		
기타비용1 ㉞	0		
비고			고객부담금 마이너스(환불)로 제각자재고입고액수정(6,115,431->2,387,694)으로 0원처리
자재감리비 (a)	0		
자재설계비 (b)	0		
(직물,직배)로반비 (c)	0		
간이공사비 (d)	0		
복구업무손해액 (e)	324,571		
DCU이설공사비 (f)	0		
배상운반비(g)	0		
변상금청구액	0		㉗ - ㉘ - ㉙ + ㉚ + ㉛ + ㉜ + ㉝ + ㉞ + (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
비고			고객부담금 마이너스(환불)로 제각자재고입고액수정(6,115,431->2,387,694)으로 0원처리
자재감리비 (a)	0		

10) 직원복구 손해액, 지장전력 손해액, 자재감리비, 설계비 등으로 그 규모가 크지는 아니함

반면, ‘지장배전선로 이설공사’의 경우는 「배전선로 이설업무 기준」 제2장 제2절 7.라에 따라 전체 공사비 중 고객이 부담하는 공사비에 해당하는 철거 자재의 잔존가액만 고객시설부담금에서 공제하고 있다.

그러므로 차량충돌피해 변상금 산정 시에도 ‘제각자재 입고액’에 파손자산의 상각률을 적용하여 합리적인 변상금을 산정하여 청구할 필요성이 있다.

[표 4] '23~'24년 서울·남서울본부 제각자재 입고금액 및 입고금액 조정 시 현황

(단위: 원)

제각자재 입고액(A)	감가상각률 평균 ¹¹⁾ (B)	파손자산의 상각률 적용 시 제각자재 입고액	
		과실자 공제금액(C=A-D)	한전 공제금액(D=A×B)
273,258,759	44.9%	150,565,576	122,693,183

[표 3] 전사 연간 절감 예상액

- ① [표 4] ‘한전 공제금액’의 1년 환산액 = 122,693,183원 ÷ 2년 = **61,346,591원/년**
 ② ‘23~’24년 전사대비 서울·남서울본부 차량충돌 발생건수 비중 = 351건 ÷ 9,406건 = **3.7%**
 ③ 전사 기준 연간 절감 예상액 = ① 61,346,591원 ÷ ② 3.7% = **1,658,015,973원**

조치할 사항

영업처장은 차량충돌피해 복구공사 절차 및 변상금 산정기준을 검토하여 변상금 산정방법을 개정하여 주시기 바랍니다. (개선)

11) ‘23 ~ ’24년 서울·남서울 본부에서 준공된 차량충돌 복구 공사의 감가상각률 평균값

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	개 선 1	예산절감 [1,658,015,973원]	-	-	영업처