

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [7] 해지 인입선 철거 업무 부적정

관 계 부 서 : 통영지사

조 치 부 서 : 통영지사

내 용

1. 업무개요

고객이 전기사용 해지 시 인입선을 철거함으로 일반인 안전사고 등 중대시민재해 발생 최소화를 위해 노력하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「전기계기업무기준」 6.2.4.2 나.(현장조사 및 시공) 에 따르면, 고객 요청 및 고객 귀책에 의한 해지 철거 시 계기부서에서 전력량계 및 인입선을 즉시 철거하고 철거 계기에 연계된 배전설비가 운휴 상태일 경우 해당 설비관리부서에 내역을 통보 및 외선철거를 의뢰해야 한다. (고객 귀책에 의한 해지 철거 시, 재사용이 예상되고 계기분실의 우려가 없는 경우 2개월까지 철거를 보류할 수 있음)

문서번호 「배운(가운)-122('24. 2. 8) '24년 중대시민재해 예방을 위한 배전설비 안전강화 대책 알림」 에 따르면 임시해지 인입선 일제 점검 및 정비 등 배

전설비로 인한 6대 중대 재해사고 발생을 예방해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

해지 고객의 인입선 철거 적정 여부를 점검한 결과, 통영지사 계약번호 ‘00-0000-0000’ 등 45호는 인입선 철거 시 인입선 전체를 철거하지 않고, [표 1]과 같이 ‘인입선 분리’, ‘휴즈 분리’ 처럼 ‘주상분리’ 작업만 시행되었음이 확인되었다. ([그림 1] 참조)

[표 1] 해지 인입선 철거 업무 부적정 처리 내역

(단위: 건)

구 분	인입선 분리	휴즈 분리	확인 불가 (증빙 無)	소 계
단상	16	23	4	43
삼상	-	1	1	2
합 계	16	24	5	45

[그림 1] 인입선 분리 및 휴즈 분리 시공 사진

인입선 분리 (수급지점에서 분리)		휴즈 분리 (전주측 전선휴즈에서 분리)	
전	후	전	후
			

관계부서 의견

통영지사 업무 담당자는 해지 인입선 철거 시 일부 개소에 대해 인입선 전체를 철거하지 않았음을 인정하였으며, 미 철거된 인입선은 조속히 철거하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

통영지사장은

- ① 미철거 해지 인입선을 철거하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 향후 유사사례가 재발하지 않도록 관련 직원 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	시 정 1 통 보 1	-	-	통영지사	통영지사