

감사결과처분요구서

일련번호	5	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△사무소 (△△△△△사무소)	처분요구일자	2019.11.25. 2019.11.25.	회신기일	2020.02.24. 2020.05.24.

△△△△△사무소 (행정상 시정, 행정상 권고)

제 목 다중이용시설(대피소, 야영장) 안전관리 강화 필요
관 계 기 관 행정처 인재개발부, △△△△△사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ ▶▶야영장 현황

구 분	세 부 내 역	비 고
영지면적	7,364㎡	
운영기간	2019. 4. 1.~ 2019. 11. 30.	동절기폐쇄
영지현황	오토캠핑존(18), 일반텐트(17), 산막텐트(22)	직원휴양소 일반텐트(1) 산막텐트(3)
기반시설	안내센터(2), 화장실(2), 취사장(3)	

○ 제2□□□ 대피소 현황

구 분	세 부 내 역	비 고
준공년월	2015. 11.	'15.11.26 개소
운영기간	연중	
부지면적	3,349㎡	
규 모	건축면적 641㎡(지상 2층), 연면적 761㎡	
주요시설	식당(1), 대피소(6), 취사장(2), 사무실(1)등 11개 사무공간	

○ 공단 「공원시설물유지관리규칙」 제15조(시설의 안전점검), 「야영장 안전관리에 관한 지침」 제7조(안전관리 및 점검의 실시) 등에 의거, 사무소는 탐방객의 이용 빈도가 높은 다중이용 시설을 정기적으로 점검하여야함.

○ 총무부-6474(2019.09.23.)호는 「직원 스트레스 해소 지원을 위한 종합 상담지원 프로그램(EAP)」을 통해 직원들이 스트레스 등의 문제로 업무 수행에 지장이 있을 때 회사가 전문 상담을 제공하여 문제를 해결 할 수 있도록 지원하고 있음

- △△△△△사무소는 야영장 및 대피소를 운영하면서 안전수칙 및 관련 법령을

준수하고 있으나, 다중이용시설(야영장, 대피소)에 대하여 한국관광공사 감사실과 공동(교차감사)으로 현장 점검한 결과 다음의 보완점을 확인하였음.

○ ▶▶야영장

- 산막과 텐트는 방염 처리되어 있고, 내부에 소화기, 연기감지기, 누전차단기 등 안전설비와 잔불처리시설이 잘 갖추어져 있으나, 손쉽게 이용가능한 방화사를 보완 비치 필요
- 취사장 및 화장실 위생상태가 양호하나, 개수장 및 샤워장내의 콘센트를 방적형 (덮개가 있는) 콘센트로 교체하여 야영객 안전확보 필요
- 「관광진흥법」 시행규칙 별표7 ‘야영장의 안전·위생기준에서 정하고 있는 구급상자 위치도 및 비상연락망 정보 게시 필요
- 비상시 사용자 지원을 위하여 코인 샤워시설 내에 비상벨(안심벨)을 설치 검토 필요

○ 제2□□□ 대피소

- 근로자 안전 및 보건 관리 : 대피소 및 대민서비스를 주로 하는 부서의 근무자는 국립공원 내에서의 사망사고 목격 등에 의한 트라우마, 민원서비스와 관련한 극심한 스트레스 등 정신적 긴장과 불안을 경험할 가능성이 비교적 높아 보임. 직원 복지 증진과 보건관리 차원에서 총무부에서 비용을 지원하는 근로자지원프로그램(EAP) 적극 활용 필요 → 운용하기에 따라, 갑질 또는 직장내괴롭힘 등 업무와 관련하여 정신적 상해를 입은 직원의 치유 지원 등에도 활용

2. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△△△사무소】

- 다중이용시설(▶▶야영장)의 안전시설(방화사, 콘센트, 안심벨 등) 정비

○ 행정상 권고 (장기조치: 6개월 이내) 【△△△△△사무소】

- 대피소 및 대민서비스 근무자의 근로자지원프로그램(EAP) 적극 활용