

통보(모범사례)

제 목 신속한 재난대응을 통한 재난관리책임기관으로 소명 실천

관 련 부 서 전남서부지사

내 용

1. 추진배경

- 각종 재난(자연·사회재난) 발생에 따른 불안감 해소 등 국민 요구 증가
- 재난 발생 시 신속한 대처와 2차 사고 방지를 위한 전문활동 요구(유관기관)
- 과대·과장·왜곡 유언비어 확산 방지를 위한 적극 대응활동 필요

2. 추진내용

- ○○항공 활주로 이탈사고 참사 수습 지원('24. 12. 29. ~ '25. 1. 4.)
 - (현황) ○○ 국제공항 여객기 추락 사고, 179명 사망 2명 부상하는 대참사 발생('24. 12. 29)
 - (활동) ① 사고현장 가스시설·피해 현황, 확인 점검 등 본사 상황보고('24. 12. 29. 오전)
 - ② ○○공항 및 ○○체육관(임시 합동분향소), 합동분향소 주변 가스시설 일일점검 실시
- 벨크로리 차량하부 LP가스 누출사고(아차사고) 안전 대응('25. 2. 12. 06:30경)
 - (현황) (주)○○산업(○○군 소재) 소형저장탱크에 이·충전 중 벨크로리 하부 금속플렉시블 조인트 균열 사고 발생, 관공서 협력을 통한 LPG 약 14톤 안전 방출(벤트)
 - (활동) ① 소방과 협업 긴급대응(이송 및 자연 방출) 2차 사고확산 없이 추진, ② 재발 방지 위한, 벨크로리 충전소^(8개소) 순회 간담회 '아차사고 및 벨크로리 점검 전파'

- ‘25년 산간 지역 대상 ‘가스안전복지등기’ 불안전시설 현장 확인(‘25.10.22)
 - (현황) ①‘25년 3개 시군 산간·벽지 1,226가구 복지등기 발송(9.5), ②가스냄새 ‘위해 우려 시설’ 4개 가구 회신, ③상황 시급성을 인식 안전점검 실시(10.22)
 - (활동) ①지사장 현장 방문점검(4개소) 실시, ②1개소 가스누출(아차사고) 확인, ③공급자 확인 및 개선지시, 현장조치를 통해 주택 가스사고 예방
- 50년 경과 공동주택 노후 LPG호스 사용시설 긴급조치 실시 등
 - (현황) ①○○시 관내 48년 경과된 고령 공동주택(9동 350세대), ②LPG 호스 사용 286가구 확인, ③공가 80여 가구 낡은호스 및 방치용기 확인
 - (활동) ①○○시청 방문, ②공동주택 관리소 및 세대주 설득(시·공사), ③공가 세대 낡은 고무호스 철거 및 방치 용기 회수, 노후 공동주택 가스사고 예방
 - (전파) ①LPG고무호스 금속배관 교체사업 대상(공동주택 포함) 확대 추진을 통해 ‘26년 전국 공동주택 2500가구 호스시설 금속배관 교체 발판 마련(산업부)
- 15년 이상 경과 도시가스 배관 정기검사(보링누출검사) 신뢰성 제고
 - (현황) ○○시 관내 15년이상 노후 도시가스 공급관 정기검사(기밀), 보링작업 구간 도보(‘T연결’ 구간 중점) 확인 중 가스누출 지점 발견
 - (활동) 공급자(도시가스사)와 누출 지점 골착 확인 → 긴급조치 기술지원 → 기존 설치 차단용 Tee 용접부 미세누출 부분 긴급공사 등 공급 정상화 지원

3. 추진성과

- (소명실천) 사회재난 발생 시 공사 자원을 동원한 신속한 재난대응으로 재난 관리책임기관으로 역할 수행
- (재난예방) 아차사고 기술지원 등 예방활동으로 2차사고 확산 방지 및 재난 예방

- (고객만족) 단독주택 LPG시설 개선사업을 공동주택까지 확장하게 되어 취약 시설에 대한 촘촘한 가스안전망 구축 지원

- 첨 부 1. ○○항공 여객기 사고관련 가스안전활동 보고. 1부. ----- 생략
2. 전남 ○○군 벌크로리 LP가스 누출 사고 보고자료. 1부. ----- 생략
3. 복지등기 위해우려시설 가스안전 확인 결과서. 1부. ----- 생략
4. ○○시 LPG호스 사용 공동주택 실태조사. 1부. ----- 생략

조치할 사항

상기 모범사례에 대해서는 홈페이지 공지 및 모범사례집 발간 등을 통하여 전 부서에 공유하도록 하고, 관련부서에 대해서는 모범사례 포상금 지급(K 등급)