

우수활동사례 명세

일련번호	20##-010	관계부서	☐☐ ◆실											
제 목	수처리설비 전처리필터 압력 모니터링 구현													
1. 내 용 ○ 수처리설비 전처리 필터 막힘 진행 시 RO 생산수량 감소로 인한 ☒ 보충수 부족 현상 발생(미조치시 Shut-Down 진행) - 필터 : 생산라인 A/B 중 한 라인 사용(마이크로필터, 카본필터 1set) - 수처리설비 기동 시 현장 압력계로만 압력 확인 가능 ○ 설비 개선 - 전처리필터 전/후 각 압력 트랜스미터 설치 후 케이블 PLC 연결 - 수처리 관련 HMI 수처리설비 전처리필터 압력 모니터링 화면 추가 ○ 효과 - 전처리 필터 압력 상시 모니터링 및 Trend 확인하여 필터 막힘 전 조치 가능 2. 관련부서 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">소 속</th> <th style="width: 20%;">성 명</th> <th style="width: 20%;">직 위</th> <th style="width: 20%;">담당업무</th> <th style="width: 20%;">비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">◆실</td> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					소 속	성 명	직 위	담당업무	비 고	◆실	E	-	-	
소 속	성 명	직 위	담당업무	비 고										
◆실	E	-	-											
조치의견														