

일련번호	4	감사자	기술7급 최성희		공개() 비공개(○)
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	
수감부서 (처리할 부서)	전부서	처분 요구일자	2021. . .	회신기일	

과천도시공사

주 의

【제 목】 용역공사 근로자 안전관리 미흡

【부 서 명】 공사시행 전부서

▣ 내 용

- 「산업안전보건법」제63조(도급인의 안전조치 및 보건조치)에 의하면 “도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우에 산업재해를 예방하기 위하여 안전조치 및 보건조치를 하여야 한다.”고 규정하고 있으며, 동법 64조(도급에 따른 산업재해 예방조치)에 의하면 “도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우 작업장 순회점검 및 관계수급인이 근로자에게 하는 안전보건교육의 실시 확인을 하여야 한다.”고 규정하고 있음.
- 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제32조(보호구의 지급 등)에 의하면 “사업주는 작업을 하는 근로자에 대해서는 작업조건에 맞는 보호구를 지급하고 착용하도록 하여야 한다”고 규정하고 있음.
- 그런데도, 공사를 추진하면서 계약서류 내 작업사진을 보면 용역공사 근로자 천장 보수작업(낙하의 위험이 있는 작업) 안전보호구 미착용 사진 및 사다리작업 시 1인 작업(전도로 인한 추락위험이 있는 작업) 등 전체 안전관리를 소홀히 한 사실이 있다.

▣ 조치할 사항

【주 의】

- 각 사업부서장은
 - 도급공사 시 공사담당자 및 해당부서 관리감독자는 계약서 내 시방서, 과업지시서에 따라 관계수급인 업체 및 관계수급인 근로자가 안전조치 및

보건조치를 이행하도록 감독을 철저히 하시기 바랍니다.

- 또한, 공사기간 중 관계수급인 근로자가 안전보건조치를 이행하지 않아 산업재해 발생의 위험이 있을 경우 공사담당자 또는 공사주관부서 관리감독자가 안전·보건 조치가 이루어 질 수 있도록 감독을 철저히 하시기 바랍니다.