

감사결과처분요구서

일련번호	2	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구 일자	2021.8.30.	회신 기일	2021.9.29.

△△△국립공원사무소

(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 탐방로 낙석위험지구에 설치된 쉼터 위치 조정 필요
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현 황

- 안전대책부-812(2021.03.15.)호 「2021년 국립공원 안전쉼터 조성계획」에 따르면 안전쉼터 조성은 지리적 여건 등을 고려하도록 하고 있음.
- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 하여야 함.

2. 지적내용

- △△△국립공원 △△마을~△△△대피소 탐방로 약 1.7km 지점에 설치되어 있는 탐방객 안전쉼터(전망대 데크)의 경우, 낙석위험지구 근접거리(낙석보호망 10m 지점)에 조성되어 있어 탐방객이 안전사고 위험에 노출되어 있음.

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 안전쉼터 조성 기준에 따라 이동 설치하거나 철거
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 관련 지시문서 숙지 및 직원교육 등 재발방지 대책 마련