

감사결과처분요구서

일련번호	33	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△
(행정상 개선, 행정상 통보)

제 목 영선반 안전 관리 및 영선장비 등 관리 업무 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『영선업무 운영매뉴얼』에 따르면 영선업무를 실시할 경우, 안전모, 작업화, 장갑 등 개인용 보호장구를 착용하도록 하며,
 - 장비 및 자재는 품목, 규격별로 보관하고, 그 현황파악이 가능하도록 영선장비 관리대장(별지 1호)과 자재관리대장(별지 2호)을 비치, 관리하여야 하며 영선장비의 사용 내역을 기재하도록 함

2. 현황 및 지적내용

- △△△는 총 1명의 영선반을 운영 중이며, 감사일 현재 전자결재시스템내 영선반 운영실적을 검토한 결과,
 - 영선업무 추진 시 안전용품(안전모, 작업화, 장갑 등 개인용 보호장구)를 확보하여야 하며, 특히, 높이 2m 이상의 추락의 위험이 있는 장소에서는 안전벨트를 착용하고, 낙하물에 의한 위험이 있는 장소에서는 안전모 및 안전화 착용, 방진마스크를 착용하는 등 작업시 위험사항에 대비한 안전조치를 강구하여야 함에도, 일부 작업시 작업자가 안전장구류를 착용하지 아니한 채 작업한 것으로 확인됨



아염광 모바일 화장실 수리 작업 중.jpg



도장포 탈방안내소 정비 작업 전.JPG

<사진 1.>안전용품 미착용 사례

- 또한, △△△에서 운영·관리 중인 영선장비 및 자재에 대한 점검 결과, 영선 장비 및 자재는 현황 파악이 가능하도록 영선장비 및 자재관리대장에 각각 등재하여 관리하여야 함에도,
 - 영선자재의 경우 영선자재 관리대장(별지 2호, 별지 2-1호)에 사용내역을 기록하여야 함에도 관련 대장을 보유하지 아니한 등 업무처리를 소홀히 한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

- 행정상 개선 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△】
 - 영선장비 및 자재 관리대장을 적정하게 관리(기록)하고, 영선반이 공원시설 정비 등 작업시 활용할 수 있는 안전용품을 확보하고 작업시 착용하여 안전관리 강화 조치
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련