

일련번호	○○○○○○○-3
수령자	센터장

현지조치 요구서

2022년도 ○○○○○○○○ ○○○○○○○○에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지 조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 09. 08.

국립공원공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
○○○○○○○○ ○○○○○○○	2022	현지조치	-	-

제 목 : 통신장비함 패널 부착 및 바닥 배선 정리 필요


(현 황)

- 공단「공원시설유지관리규칙」제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함

(위법부당내용)

○ ○○○○○○○○ ○○○○○○○에서는 2022. 9. 8. 복무점검일 현재까지 센터내 탕비실의 통신장비함 패널이 탈락되어 있으며, 바닥 배선이 정리되지 않아 안전에 위험성이 노출되어 있어 개선이 필요함.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【○○○○○○○○○ ○○○○○○○○】
- 통신장비함 패널 부착 및 바닥 배선 정리 필요