

[일련번호 : 제 5 호]

청 령 감 사 실

통 보

제 목 ★★★공하수처리시설 실험실 분석장비 교정 관리 소홀

관계기관(부서) 세종특별자치시시설관리공단(☎☎☎☎)

내 용

1. 업무 개요

세종특별자치시시설관리공단(이하 “공단”) ☎☎☎☎에서 운영하는 ★★★공하수처리시설은 정도관리 검증기관⁶⁾으로서 수질 분야의 시험·검사를 위한 실험실 분석장비에 대해 신뢰성을 확보하고자 주기적으로 장비의 교정을 실시하고 있다.

2. 관계 법령 등 판단기준

「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제18조의2, 동법 시행령 제13조의5, 동법 시행규칙 제17조의3 규정에 따라 ★★★공하수처리시설은 시험·검사기관에 대한 신뢰도를 확보하고 정도관리를 합리적으로 시행하기 위한 숙련도 시험 및 현장평가를 받는다.















6) 정도관리 검증기관: 국립환경과학원장(이하 "과학원장"이라 한다)이 실시하는 정도관리(숙련도시험 및 현장평가)를 받고 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제18조의2 및 동법 시행규칙 별표 11의2의 정도관리 판정기준에 적합 판정을 받음으로써 정도관리 검증서를 교부받은 시험·검사기관

현장평가는 「환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정」 제36조 제1항 제7호에 따라 장비의 교정 및 관리 기록 조사가 포함된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ★★★공공하수처리시설의 [표]와 같이 2023년 교정 대상 분석장비 16개 장비 중 11개 장비에 대해 교정주기를 준수하지 않은 사실이 확인되었다.

[표] 2023년 교정주기 미준수 분석장비 현황

연번	기기명	브랜드	모델명	교정기관	이전 교정일자	교정일시	교정주기 (관련근거 기준)	교정주기 준수여부
1	☆☆☆☆☆ ☆☆☆		○○○	☒☒☒☒원	22.11.2.	23.11.24.	12개월 (분류번호40107)	미준수
2			△△△△	 기	22.10.25.	23.11.22.	12개월 (분류번호40104)	미준수
3		***	⊕⊕⊕⊕⊕	 기	22.10.25.	23.11.22.	12개월 (분류번호40104)	미준수
4	ⓅⓅ(ⓅⓅⓅ)	☆☆☆☆	○○○○	 기	22.10.25.	23.11.22.	12개월 (분류번호50101)	미준수
5		))))))))	ㄴㄴㄴㄴ	☒☒☒☒원	22.10.25.	23.11.20.	12개월 (분류번호20411)	미준수
6	 	b b b b b	□□□□	 기	22.10.27.	23.11.23.	12개월 (분류번호20606)	미준수
7	 		†††	 기	22.10.27.	23.11.23.	12개월 (분류번호20606)	미준수
8	 		ⓅⓅⓅⓅ	 기	22.10.27.	23.11.23.	12개월 (분류번호20606)	미준수
9	 	ㄷㄷㄷㄷㄷ	㉿㉿㉿	 기	22.10.27.	23.11.23.	12개월 (분류번호20606)	미준수
10	 	#####		 기	22.10.27.	23.11.23.	12개월 (분류번호20606)	미준수
11			⊕⊕⊕⊕⊕	 기	22.10.25.	23.12.1.	12개월 (분류번호40113)	미준수

관계부서 의견 에서는 담당자의 업무미숙으로 인해 2023년 일부 분석장비의 교정주기를 준수하지 못하였으나 해당 장비에 대해 2023년 내 교정을 완료하였으며, 향후 정기적인 내부 점검과 지속적인 담당자 교육을 통해 교정주기

를 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 세종특별자치시시설관리공단 이사장은 공공하수처리시설 수질분석을 위한 실험실 분석장비에 대해 교정주기 준수 등 관리를 철저히 하시기 바랍니다.

(통보)