

통 보

제 목 가스용품 검사 시 가스소비량 확인 부적정

관 련 부 서 충북본부

내 용

1. 업무 개요

충북본부는 관내 가스용품 제조업소인 “주식회사 웨미리키친”에서 제조한 업무용대형연소기 9모델(“A”, “B”, “C”, “D”, “E” 각각 도시가스 및 LPG용)을 설계단계검사를 받은 대표모델인 “AA”(도시가스/LPG용) 하위에 파생모델로 등록(2019. 12. 27.)하였다.

그리고 위 9개 모델에 대하여 산업통상자원부고시 「액화석유가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준」에 따라 해당되는 가스소비량 범위의 검사 수수료를 납부받은 후 상시샘플검사 신청서를 접수하였고,

검사 후에는 공사 전산시스템(가스피아-제품검사-검사결과-검사결과등록(검사표))에 해당 모델의 가스소비량(용량) 등을 기입하고 검사결과를 처리하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

상시샘플검사 신청 접수를 할 때에는 「가스용품 등 검사업무지침」 제19조에 따라 해당 제품이 설계단계검사를 받았는지 확인한 후 접수하여야 한다.

파생모델의 경우, 설계단계검사 합격증명서 유효의 파생모델 등록 이력 또는

전산시스템 상의 파생모델 관리 메뉴에서 설계단계검사를 받았는지 여부를 확인할 수 있는데, 파생모델 등록 시 그 모델의 가스소비량과 버너의 구조 등이 기입되어 있기 때문에 이를 통해서 상시샘플검사를 신청한 제품의 가스소비량을 확인할 수 있다.

또한, 업무용대형연소기에 대한 상시샘플검사는 상세기준인 KGS AB338 「가스사용 업무용대형연소기 제조의 시설·기술·검사 기준」 4.3.2.2.1의 (2)항에 따라 가스통로의 기밀성능, 연소상태 성능 및 제품 명판의 표시사항 적합여부를 확인하여야 하는데 가스소비량 역시 제품 명판에 기재하여야 할 항목으로 정해져 있다.

따라서, 충북본부는 제조업소가 상시샘플검사를 신청할 때에 설계단계검사 합격증명서 또는 파생모델 관리이력(모델명, 가스소비량, 사용가스 종류 등)을 통해 해당 제품이 설계단계검사를 필하였는지 확인한 후 접수하여야 하고, 검사를 실시할 때에는 해당 제품의 가스소비량을 제품 명판에 정확하게 표시하였는지 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 충북본부는 “AAA”의 업무용대형연소기 “A”의 가스소비량을 16.9 kW (약 14,534 kcal/h)로 대표모델 “AA” 하위에 파생모델로 등록하였음에도, 제조업소가 “A”의 가스소비량을 8,400 kcal/h로 기재하여 신청한 상시샘플검사를 그대로 접수하였고, 검사를 실시한 후에도 전산시스템의 검사표에 해당 모델의 가스소비량 (용량)을 8,400 kcal/h로 입력한 후 검사를 적합으로 처리하였다.

충북본부가 “A”의 검사신청 접수 시 파생모델 등록 이력을 면밀히 확인하

였다면 신청서 상의 가스소비량과 파생모델 등록 이력 상의 가스소비량이 다름을 인지할 수 있었음에도 그러하지 못하였고, 검사를 수행할 때에도 해당 제품의 명판을 확인하여 그 명판에 표기된 가스소비량이 신청서 상의 가스소비량과 다름을 인지하고 검사표에는 올바른 수치로 기입을 하였어야 함에도 그러하지 않았다.

그 결과, “A”의 경우 54건(검사수량 62개)의 검사가 파생모델 등록 이력 상의 가스소비량과 다르게 검사처리가 되었으며, 검사수수료 또한 ***,***원을 부족하게 받은 채로 처리하였다.

이와 마찬가지로, 충북본부는 나머지 8개 모델 또한 파생모델 등록 내역 상의 가스소비량과 다르게 검사신청 접수 및 검사결과를 처리하여, 감사대상 기간 동안 총 121건(132개)의 검사를 등록된 가스소비량과 다르게 처리하였고, 검사수수료 또한 총 ***,***원을 부족하게 받은 채로 처리하였다.

[표 1] 가스소비량을 잘못 기입한채 처리한 검사 내역

모델명 (사용가스)	건수 (수량)	가스소비량(kcal/h)		검사 수수료(원)		
		신청서	등록내역	납부현황	올바른 수수료	차액
“A”	-	-	-	-	-	-
- LPG용	2(2)	8,880	10,148	*,***	*,***	-*,***
- 도시가스용	4(4)	7,500	10,062	**,***	**,***	-**,***
소 계	6(6)	-	-	**,***	**,***	-**,***
“B”	-	-	-	-	-	-
- LPG용	25(30)	8,640	14,534	***,***	***,***	-**,***
- 도시가스용	29(32)	8,400	14,534	***,***	***,***	-**,***
소 계	54(62)	-	-	***,***	***,***	***,***
“C”	-	-	-	-	-	-
- LPG용	25(25)	11,520	14,792	-	-	-
- 도시가스용	29(32)	11,200	14,792	-	-	-
소 계	54(57)	-	-	-	-	-

모델명 (사용가스)	건수 (수량)	가스소비량(kcal/h)		검사 수수료(원)		
		신청서	등록내역	납부현황	올바른 수수료	차액
“D”	-	-	-	-	-	-
- LPG용	3(3)	2,880	5,160	**,***	**,***	-*,***
		11,400				
소 계	3(3)	-	-	**,***	**,***	-*,***
“E”		-	-	-	-	-
- LPG용	3(3)	5,760	10,492	**,***	**,***	-*,***
- 도시가스용	1(1)	5,600	10,062	*,***	*,***	-*,***
소 계	4(4)	-	-	**,***	**,***	***,***
총 합계	121(132)	-	-	***,***	***,***	****,***

[첨 부 생 략]

관련부서 의견 이견없음

조치할 사항 충북본부장은

위 [표 1]과 같이 가스용품 검사신청 접수 시 파생모델 등록 이력을 제대로 확인하지 않아 신청서 상의 가스소비량과 파생모델 등록 이력 상의 가스소비량이 다르게 검사 처리되는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)