

# 한국승강기안전공단 상임감사

## 시정요구·개선요구

제 목 승강기 인증관련 설비 자산등록 및 중간점검 대상 설비 현행화

소 관 부 서 ▲실

조 치 부 서 ▲실, ○실

내 용

### 1. 업무 개요

공단 기술원 ▲실에서는 승강기 모델·개별 및 부품에 대한 인증업무를 수행하고 있으며 인증업무에 필요한 시험 및 검사 설비를 운영하고 있다.

▲실에서 운영하고 있는 설비는 자산으로 등록하여 관리하고 있으며 매년 정기재물조사를 실시하여 재물조정이 필요한 경우 ☆실에 요청하여 조정하고 있다.

### 2. 관련 내규 및 판단기준

「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험·검사설비 교정 및 관리지침」 제4조에 따른 [별표 1]을 보면 인증에 필요한 설비별 시험 시 사용여부, 이력/전산관리여부, 소급성 유지를 위한 교정 및 중간점검 대상여부를 규정<sup>1)</sup>하고 있다.

해당 설비 중 표준기로 관리하여야 하는 설비는 분동(10kg, 20kg), 전기식지시저울, 두께 게이지(다이얼 게이지), 줄자이며 전산으로 이력관리하도록 하고 있다.

또한 소급성 유지를 위해 중간점검을 해야하는 설비는 [표 1]과 같이 14개의 설비가

---

1) 설비별 상세한 내역은 [별첨] 참조

해당된다.

[표 1] ▲실 보유 설비 중 중간점검 대상 설비

|            |                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 중간점검 대상 설비 | rpm측정기, 회전속도계, 온습도기록계, 접촉식온도계, 비접촉식온도계, 푸쉬풀게이지, 절연저항계, 전압전류계, 디지털각도계, 테이퍼게이지, 디지털버니어캘리퍼스, 금속제곧은자, 조도계, 초시계 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

한편, 같은 지침 제11조제항을 보면 설비별 중간점검 방법 및 판정기준을 [별표 3]에 따라 하도록 하고 있으며, [별표 3]의 중간점검 방법을 보면 점검 대상 설비를 16개로 구분하고 중간점검에 사용되는 점검용 표준기<sup>2)</sup>를 [표 2]와 같이 규정하고 있다.

[표 2] 중간점검 방법 및 판정기준에서 명시하고 있는 인증 설비

| 장비명        | 점검용 표준기                                | 장비명       | 점검용 표준기                |
|------------|----------------------------------------|-----------|------------------------|
| 디지털버니어캘리퍼스 | 게이지블록                                  | 회전속도계     | 회전속도계<br>(최근 교정받은 것)   |
| 강제줄자       | 금속제곧은자<br>(점검용표준기)<br>강제줄자<br>(점검용표준기) | 전압전류계(전압) | 전압전류계<br>(최근 교정받은 것)   |
| 테이퍼게이지     | 디지털캘리퍼스<br>(점검용표준기)                    | 전압전류계(전류) | 전압전류계<br>(최근 교정받은 것)   |
| 디지털각도계     | 게이지블럭                                  | 절연저항계     | 절연저항계<br>(최근 교정받은 것)   |
| 분동         | 전기식지시저울<br>(점검용표준기)                    | 접지저항계     | 접지저항계                  |
| 전기식지시저울    | 5kg ,10kg 20kg분동<br>(점검용표준기)           | 저전압 절연저항계 | 절연저항계<br>(최근 교정받은 것)   |
| 푸시풀게이지     | 20kg 분동<br>(점검용표준기)                    | 디지털온도계    | 디지털 온도계<br>(최근 교정받은 것) |
| 초시계        | 초시계<br>(최근 교정받은 것)                     | 조도계       | 조도계<br>(최근 교정받은 것)     |

따라서, ▲실에서는 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험·검사설비 교정 및 관리지침」 제4조에 따른 [별표 1]에서 규정하고 있는 표준기를 전산으로 이력관리하고

2) 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험·검사설비 교정 및 관리지침」에서는 점검용 표준기는 표준기로 등록되어 있는 설비 또는 최근 교정받은 설비로 규정하고 있음

중간점검 대상설비는 같은 지침 제11조에 따른 [별표 3]에 따라 중간점검을 실시하고 합부판정 결과를 관리해야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

현재 자산으로 등록된 ▲설의 설비는 총 488개로 확인되며, 그 중 표준기로 등록된 설비는 금속제곧은자 1개, 줄자 1개, 틸새게이지 2개이다.

그러나 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험·검사설비 교정 및 관리지침」에서 규정하고 있는 표준기는 분동(10kg, 20kg), 전기식지시저울, 두께 게이지(다이얼 게이지), 줄자이며, 실제 표준기로 등록된 설비 목록과 다르다.

또한 지침에서 규정하고 있는 두께 게이지(다이얼 게이지)의 경우에는 중간점검 시 사용하고 있으나 자산으로 등록되지 않아 전산으로 이력관리를 할 수 없는 상황이다.

한편 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험·검사설비 교정 및 관리지침」 제4조에 따른 [별표 1]과 제11조에 따른 [별표 3]에서 규정하고 있는 중간점검 대상 설비가 [표 3]과 같이 다르게 규정하고 있다.

[표 3] 지침에서 중간점검 대상 설비를 다르게 규정하고 있는 사항

| [별표 1]에서 규정하고 있는 중간점검 대상 설비                                                                                                            | [별표 3]에서 규정하고 있는 중간점검 대상 설비                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rpm측정기, 회전속도계, <u>온습도기록계</u> ,<br>접촉식온도계, 비접촉식온도계, 푸쉬풀게이지,<br>절연저항계, 전압전류계, 디지털각도계,<br>테이퍼게이지, 디지털버니어캘리퍼스,<br><u>금속제곧은자</u> , 조도계, 초시계 | 디지털버니어캘리퍼스, 강제줄자 <sup>3)</sup> ,<br>테이퍼게이지, 디지털각도계, <u>분동</u> ,<br><u>전기식지시저울</u> , 푸시풀게이지, 초시계,<br>회전속도계, 전압전류계(전압), 전압전류계(전류),<br>절연저항계, <u>접지저항계</u> , 저전압 절연저항계,<br>디지털온도계, 조도계 |

이러한 상황이다 보니 rpm측정기, 온습도기록계, 금속제곧은자는 중간점검 대상이나 중간 점검 방법 및 판정기준이 없는 상황이며, 분동, 전기식지시저울, 접지저항계는 중간점검 대상이

3) 줄자는 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험·검사설비 교정 및 관리지침」 제8조에 따라 중간점검 대상임

아님에도 중간점검 방법 및 판정기준을 규정하고 있으며 접지저항계의 경우 ▲실에서 보유하고 있지 않은 설비임에도 중간점검 방법 및 판정기준을 규정하고 있는 상황이다.

상기 지침의 문제 원인은 2019년10월 제정 당시 승강기 인증설비와 검사설비가 다름에도 불구하고 「승강기 및 기계식주차장 검사장비 관리규칙」의 사항을 적용하다 보니 필요하지 않은 설비가 포함되는 등 실제와 맞지 않게 지침이 제정되었기 때문이다.

그로 인해 인증설비에 대한 중간점검이 제대로 이루어지지 않는 결과를 초래하였다.

**관계부서 의견**      ▲실은 게이지블록을 2021.6.25. 구매하여 교정하고 중간점검에서 사용하고 있으나 자산등록을 하지 않아 전산으로 이력관리를 하지 않은 사실을 인정하고 2024년 재물조사에서 자산으로 등록하겠다는 의견과 함께 접지저항계는 실제 보유하고 있는 설비가 아님을 인정하고 승강기 검사장비와 관련된 내규사항을 인증설비에도 동일하게 적용하다 보니 필요하지 않은 설비가 포함되게 되었고 지침 개정이 필요하다는 의견을 제시하였다.

또한, 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험검사설비 교정 및 관리지침」을 소관하는 부서는 ○실이며 “시험설비의 구입 계획 및 시행”, “구입 및 자산등록”, “입고 검수 및 등록”, “지급, 관리, 사용, 점검(일상점검, 중간점검, 교정 및 수리)” 등은 소관부서인 ○실에서 하도록 규정하고 있고, 「직제규정 시행규칙」 [별표5]의 업무분장에서 ○실은 “심사장비 및 설비 구축, 수선, 교정 관련 업무”를 담당하고 ▲실은 “승강기 인증 장비 및 설비 운영 관리 등의 업무”를 담당하도록 규정하고 있음에 따라 2개의 내규를 종합하여 볼 때 중간점검을 위한 표준기의 관리에 관한 사항, 장비의 자산등록 등에 관한 사항은 ○실 단독 또는 ▲실과 협업으로 업무처리하는 것이 규정에 부합한 업무절차인 것으로 판단된다는 의

견을 추가로 제시하였다.

상기의 의견은 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험검사설비 교정 및 관리지침」은 2019.10.30. 제정 이후 ▲실의 소관 내규였으나, ○팀(현재 ○실)이 신설(2020.12.23.)되면서 ▲실 소관 내규 전체가 ○실로 이전된 후 내규의 개정이 이루어지지 않아 업무수행 주체를 불 명확하게 규정하고 있어 발생한 문제로, 현재 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험검사 설비 교정 및 관리지침」의 소관부서가 ○실임에 따라 ▲실과 상호 협의하여 지침을 개정할 필요가 있다.

**조치할 사항**      ○실장 및 ▲실장은

- ① 상호 협의하여 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험검사설비 교정 및 관리지침」의 [별표 1]에서 규정하고 있는 중간점검 대상 설비와 표준기, [별표 3]의 중간점검 대상 설비와 표준기가 일치(접지저항계 삭제 등)되도록 하고 중간점검을 위한 표준기의 관리에 관한 사항 및 장비의 자산등록 등에 관한 업무수행 주체를 명확히 하여 지침에 반영하시기 바랍니다.(개선)
- ② 또한 자산으로 등록하여 전산으로 이력관리하여야 하는 설비(다이얼 게이지)는 자산등록 하시고 자산으로 등록된 표준기와 「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험 검사설비 교정 및 관리지침」에서 규정하고 있는 표준기가 부합되도록 관리 하시기 바랍니다.(시정)