

한국승강기안전공단 상임감사

통보(모범사례)

제 목 에스컬레이터 안전 스티커 부착으로 손잡이 이용 문화조성

소 관 부 서 ■지사

관 련 자 B 대리

내 용

1. 업무 개요

■지사의 B 대리는 공단의 ‘2023년 승강기 이용자 안전의식도 조사 보고서’를 분석하여 에스컬레이터 안전사고 예방을 위해 이용자가 안전손잡이를 잡도록 유도하는(넋지 효과¹⁾) 손 모양의 스티커를 제작하여 안전손잡이에 부착함으로써 많은 이용자가 안전손잡이를 잡도록 기여하였다.

2. 추진 노력 및 성과


‘2023년 승강기 이용자 안전의식도 조사 보고서’에 따르면 에스컬레이터 안전손잡이를 잡고 이용하는지에 대한 준수도가 타 항목 대비 낮게 측정되어 이를 개선하기 위해 안전손잡이에 손 모양의 스티커를 부착하여 이용자가 안전손잡이를 잡도록 유도하여 이를 해결하기로 정하였다.

하지만, 실행 과정에서 몇 가지 어려움이 발생하였다. ① 손 모양 디자인 선정 방법 ② 시제품 테스트 장소 섭외 ③ 스티커의 내구성이었다.

1) 넋지 효과란? 사람들의 선택을 유도하는 부드러운 개입이라는 경제학 용어

① 손 모양 디자인 선정 방법은 [그림 1]의 3가지 디자인을 제작하여 승강기 업계 종사자(100명)와 일반 이용자(100명)을 대상으로 온라인 설문조사를 하여 이용자의 눈높이에 적합한 디자인을 선정하였다.

[그림 1] 손 모양 디자인 선정 결과



자료: ■지사 제출 자료 재가공

② 시제품 테스트 장소 섭외의 어려움은 관내 유지관리업체와 협업으로 근린생활시설 4곳의 에스컬레이터에 시제품을 부착함으로써 테스트를 진행하였다.

③ 스티커의 내구성 문제는 [표 1]와 같이 다양한 재질로 4차례의 내구성 테스트를 통해 적합한 재질을 선정하였다.

[표 1] 스티커 내구성 테스트 결과

구분	테스트 재질	테스트 결과	
1차 테스트(2024. 2. 2.)	유포지 재질	부적합	· 부착 시 내구성 및 접착력이 떨어짐 · 디자인이 뚜렷하지 않고 시인성이 낮음 · 부착 2주 후 스티커 변형 일어남
2차 테스트(2024. 3. 18.)	카본, 데칼, 강화 유포지 재질	부적합	· 카본 재질 스티커는 내구성은 좋으나 곡면부 접착력 부족 · 데칼 재질 스티커는 내구성이 떨어짐 · 강화 유포지 재질 스티커는 접착력은 좋으나 스티커 우는 현상 발생
3차 테스트(2024. 3. 26.)	카본 4D 재질	부적합	· 스티커 부착 2주 후 일부 디자인 훼손 있음 · 핸드레일과 인입구 간의 간섭이 있고, 이물질이 잘 붙음
4차 테스트(2024. 4. 5.)	투명 특강 재질	적합	· 구성 및 접착력이 좋음 · 스티커 부착 2주 후 변형 없음 · 투명 특강 재질 스티커 선정

자료: ■지사 제출 자료 재구성

이러한 추진 노력으로 완성한 스티커 시제품을 여러 유관기관과 협업하여

에스컬레이터 현장에 적용하였다.

[그림 2] 스티커 시제품 현장 적용 사진



자료: ■지사 제출 자료 재가공

그 결과 에스컬레이터 안전손잡이를 잡는 이용자가 [표 2]와 같이 전년대비 6.9% 증가하였다. 이 밖에도 에스컬레이터 이용자가 안전 수칙을 위반하는 사례도 전년 대비 20.2% 감소하였다.

[표 2] 대전 중앙로역 안전 이용 실태조사 결과

구분	유동인구	손잡이를 잡는 이용자	비율
‘23년 조사 결과	2,151명	1,428명	66.4%
‘24년 조사 결과	3,314명	2,353명	71.0% (6.9%p ▲)

자료: 2023~2024년 승강기 이용자 안전의식도 조사 보고서 내용 재가공

조치할 사항 ■지사는 에스컬레이터 이용자가 안전손잡이를 잡을 수 있도록 스티커를 제작하여 부착하는 등 안전한 이용문화 정착에 기여하였으므로 ‘모범 사례’로 선정한다.[통보(모범사례)]